CarOnSale

Mercedes-Benz GLE 400 d 4Matic

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 89*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



11/2020	119.220km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLE 400 d 4Matic [DE - SUV5 GLE 400 d EU6d, 4Matic AMG Line, 2018 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N1671231A147463	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 119.220km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 102.961km	LETZTER SERVICE AM 10/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 179g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
8 mm	8 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
7 mm	7 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	150 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	140 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU
- PRE-SAFE-System
- Radstand 2995 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone integriert
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Unterfahrschutz (Chrom)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Heckschürze
- Kotflügelverbreiterung Wagenfarbe
- Verkleidung / Seitenschweller (AMG)
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- elektronisches Traktionssystem (ETS)
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel in Ledernachbildung Artico
- Fahrassistenz-Paket
- Innenhimmel schwarz
- Memory-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Sportsitze vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go-Paket
- Air-Balance-Paket
- Ausstattungs-Paket: Energizing
- Fußmatten AMG
- Interieur-Paket Chrom
- Multibeam LED
- Spiegel-Paket
- Vorbereitung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Rücksitze elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Head-up-Display (Frontsichtanzeige)
- USB-Anschlüsse
- Diebstahlschutz-Paket
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Airmatic Agilitäts-Paket
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenausstattung: Holz Eiche
- Kraftstofftank: vergrößert
- PRE-SAFE-System
- Surround-System Burmester
- Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Panorama-Schiebedach
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Multifunktions-Telefonie
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















MERCEDES-BENZ AG
W1N1671231A147463
3100 kg
6700 kg
1- 1540 kg
2- 1630 kg
Mercedes-Benz
Made in USA

CarOnSale

CarOnSale

Hinten

STOP











ARAL
ROSIER








Ohne festgestellte Mängel
Zuteilung durch Amt
10.2028

23.11.2020
WDC0G4KB7KF001047
Mercedes-Benz
W167
Diesel
GLE 400 d 4MATIC
Mercedes-Benz
Kombilimousine
Grau
18.09.2019
ausgestellt am 16.12.2020



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)