CarOnSale

Land Rover Range Rover Evoque Basis

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 61*** · Fahrzeug aufgenommen am 21.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	72.992km	204 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Evoque Basis [DE - SUV5 2.0 D200 Mild-Hybrid EU6d, 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALZA2BN4MH133515	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 72.992km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 204 PS (150 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 53.184km	LETZTER SERVICE AM 12/2024	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	370 µm ⚠
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	300 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	-
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anschluss-Paket 1
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsscheiben vorn 349 mm
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Antriebsmomentkontrolle (Torque Vectoring)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrwerk mit Schraubenfederung
- InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps)
- Karosserie: 5-türig
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC)
- Radstand 2681 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Surround-Kamerasystem
- Traktionskontrolle
- All-Terrain-Bereifung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dach Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Bright
- Kopf-Airbag-System hinten
- Ladekabel mit Schukostecker
- Original Fahrzeug Farbe: SANTORINI BLACK
- Reifen-Reparaturkit
- Servolenkung elektrisch
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Antriebsart: Allradantrieb
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Departure Warning)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Instrumentenanzeige analog
- Kopf-Airbag-System vorn
- Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW Diesel)
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Terrain-Response-System 2
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 380 Watt, 10 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel Narvik Black
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte
- Dachhimmel Morzine Ebony
- Exterieur-Paket Black
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Frontscheibe heizbar
- Frontschürze mit Dekorleiste Narvik Black
- Getränkehalter vorn
- Heckschürze Einfassung Narvik Black
- InControl Touch Pro Infotainment-System (Farbdisplay)
- InControl Wi-Fi (WLAN-Hotspot)
- Infotainment-System: Pivi Pro
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kühlergrill Narvik Black
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Navigationssystem Pro
- Radioempfang digital (DAB+)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Schriftzug in Narvik Black
- Sitzbezug / Polsterung: Leder genarbt (Ebony)
- Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach) inkl. Sitzheizung
- Teppich-Fußmatten
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























LIM
SET
CAN







STRASSE
GELÄNDE







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)