CarOnSale

Mercedes-Benz E 220 d

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2017	374.965km	194 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 220 d [AT - Kb5 E 220 d EU6, AMG Line, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2132041A201153	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 374.965km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 05/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 194 PS (143 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.950 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 255.790km	LETZTER SERVICE AM 08/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2017	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 120g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
7 mm	7 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	135 µm	Beifahrertür	455 µm ⚠
Kotflügel vorne links	180 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	145 µm	Türe hinten rechts	210 µm ⚠
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	180 µm ⚠
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Audiosystem Audio 20 (USB, GPS)
- Easy-Pack-System (Komfortbox im Lade-/Kofferraum)
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Innenraumfilter: Aktivkohlefilter (Geruchsfilter)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- PRE-SAFE-System
- Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- KeyFree-Startsystem
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruckwarner
- Heckleuchten LED
- Rußpartikelfilter
- Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung)
- Ablage-Paket
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fernschließung Heckdeckel
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Dachreling (Aluminium)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Kopf-Airbag-System vorn
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tagfahrlicht LED
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Luftfederung mit Niveauregulierung Hinterachse
- Adaptives Bremslicht
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Infotainment-System: Remote Online
- Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control)
- Original Fahrzeug Farbe: IRIDIUMSILBER
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Innenhimmel schwarz
- Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sitzheizung vorn
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig
- Rückfahrkamera
- Ambiente-Beleuchtung
- Bereifung mit Notlaufsystem
- Fußmatten AMG
- Multibeam LED
- Zeituhr (Analog)
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Park-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Navigationsmodul Garmin MAP Pilot
- Parktronic-System PTS (vorn und hinten)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















Mercedes-Benz
DAIMLER AG
WDD2132041A201153
2450 kg
4650 kg
1085 kg
1365 kg
Made in Germany

CarOnSale



STOP






Hinten


13:41
Fahrzeug


13:41
Michael Jackson - Earth Song
AUTO

Navigationsbereit


AUTO
MENU
NAVI
RADIO
MEDIA








10
30
25
3
9
29
26
4
8
28
27
7
6
5




Mercedes-Benz
10701508Z

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



- Türe hinten rechts (Verformung, Delle)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)