
CarOnSale

Skoda Octavia Elegance

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 29*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2013	124.072km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Octavia Elegance [DE - Kb5 1.4 TSI EU5, Elegance Green tec, 2013 - 2015]	KATEGORIE Kombi
FIN TMBJC9NE7E0112175	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.072km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.460km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2013	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 126g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Rost

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Aufgrund Parkposition, keine vollständige Begutachtung möglich.Räder nicht ausräumbar.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Getränkehalter vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen vorn
- Leseleuchte
- Mittelarmlehne vorn
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Zentralverriegelung
- Bremsenergierückgewinnung
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Maxi-DOT Display
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Abbiegelicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder - 4-Speichen)
- Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole
- Mittelkonsole
- Multifunktionsanzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Tagfahrlicht abschaltbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Gurtstraffer hinten
- Start/Stop-Anlage
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Gurtstraffer
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW TSI
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türen mit Warnleuchte
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC


Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Infotainment-Paket Amundsen
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Halterung Multimedia-Geräte
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth, mit Sprachsteuerung
- Ablage-Paket Plus
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Sonderlackierung Black-Magic-Perleffekt
- Laderaumboden variabel
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Reserverad als Notrad
- Wendematte Gepäckraum
- Radioempfang digital (DAB)
- Seitenairbag hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















ŠKODA AUTO a.s.
e11*2007/46*0243
TMBJC9NE7E0112175
1842 kg
3342 kg
1- 910 kg
2- 980 kg
CHPA


CarOnSale







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Kratzer)