CarOnSale

Peugeot 2008 e- GT

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 62*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
04/2021	97.597km	77 PS	Elektrisch	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 2008 e- GT [AT - SUV5 Elektromotor, GT, 2019 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VR3UKZKXZMJ544665	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 97.597km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 77 PS (57 kW)
KRAFTSTOFF Elektrisch	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 0 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hochvoltbatterie

BATTERIEKAPAZITÄT	LADEZEIT - SCHNELL	LADEZEIT - NORMAL
50,0 kWh	0,5 h	33,6 h

Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	300 µm ⚠	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	265 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	150 µm
Türe hinten links	180 µm ⚠	Türe hinten rechts	150 µm
Seitenteil hinten links	285 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	150 µm
Dach	200 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem NAC 3-D, DAB+ mit Farbdisplay und Connect-Box
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 6 Lautsprecher
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Dachfarbe schwarz
- Dachhimmel mit LED-Beleuchtung
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling schwarz
- Dynamische Stabilitätskontrolle
- Einparkhilfe akustisch
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug (Aluminium-Design)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit aktivem Lenkeingriff
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurpositionierungsassistent
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Fensterheber elektrisch hinten, sequentiell, mit Einklemmschutz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Fensterzierleisten schwarz glänzend
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontkamera
- Frontscheibe Akustikglas
- Frontscheibe geräuschdämmend
- Fußmatten
- Fußraumleuchte vorn LED
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar (variabel)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtkraftbegrenzer
- Head-up-Display
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen in Carbon-Optik
- Innenausstattung: Ziernähte farbig
- Innenleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kartentasche an Vordersitze
- Klimaautomatik
- Kofferraumbeleuchtung LED (Steuerung automatisch)
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten, vorn LED
- Mobile Online Dienste Mirror Screen
- Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay (DGT10CHD)
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC NACRE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium

- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3S
- Radstand 2605 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Safety Plus-Paket
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Startanlage Keyless System
- Wegfahrsperre
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifen 215/55 R18 ..H
- Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Smartphone kabellose Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheinwerfer Full-LED
- Servolenkung elektrisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Türgriffe innen verchromt

Sonderausstattung

- Mittelarmlehne vorn
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Perlmutt-Weiß

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















144km
READY
97597 km
P
POWER
ECO
CHARGE





VR3UKZKXZMJ644666

CarOnSale


CarOnSale





















WARTUNGSNACHWEIS
Regelmäßige Wartung
Stempel der überprüfenden
Werkstatt


DRIVE MODE






PEUGEOT



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Delle, Kratzer)



- Fahrertür (Verformung)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)