CarOnSale

Skoda Kodiaq Style 4x4

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



08/2023	189.149km	LEISTUNG 200 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Skoda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Kodiaq Style 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d, Style 4x4, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN TMBLN7NS0P8055724	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 189.149km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2028 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 177.334km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Ohne Luft
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	170 µm ⚠
Kotflügel vorne links	315 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	240 µm ⚠	Türe hinten rechts	165 µm ⚠
Seitenteil hinten links	165 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	170 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	170 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 8 Lautsprecher
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Bremsenergierückgewinnung
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäck-/Laderaumabdeckung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Gurtstraffer hinten
- Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Linear Diamonds
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Kopfstützen vorn
- Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Phonebox
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2791 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Style schwarz
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wireless SmartLink
- Zentralverriegelung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Original Fahrzeug Farbe: SEDA STEEL/STEEL GRAU

Sonderausstattung

- Business-Paket Amundsen
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Traveller
- Frontscheibe heizbar
- Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Laderaumboden variabel
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Sonderlackierung Stahl-Grau
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
- Sprachsteuerung für Infotainment-System
- Phonebox
- SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)
- Wireless SmartLink
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















ŠKODA AUTO a.s.
DTUA
TMBLN7NS0P8055724

CarOnSale

ŠKODA
CarOnSale


Letzter Ölwechsel
bei km:
am:
Original Ölfilter gewechselt:
nachgefüllt
gewechselt
Original Getriebeöl:
Original Hinterachsöl:
Original Bremsflüssigkeit:
Nächster Ölwechsel
nach Serviceintervallanzeige:
spätestens bei km:
bzw. Monat / Jahr:

AUTO
MENU
REST
SYNC

ŠKODA
4x4




RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
10:37
Edinburgh
København
Birmingham
Berlin
Paris
Wien
Sofia
София
Rom
Roma
Toulouse

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
NAV
APP
CAR
MENU
Fahrweg kontrollieren!











Fahrzeughalter
Datum der Fahrzeugübergabe
SKODA Partner
Unterschrift des Kunden
Verfügt das Fahrzeug über die Garantieverlängerung?
☐ JA
☐ NEIN
Begrenzung der SKODA Garantieverlängerung*
Jahre:
oder
km:
bzw.
Meilen:
Service-Berater:
Telefon:

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Service
Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
TMBLN7NS0P8055724
Inspektion in 18200 km oder 578 Tagen
Ölwechsel-Service in 15200 km oder 503 Tagen
NAV
APP
CAR
MENU

P8055724



S. Gotthold
10 / 23

24.08.2023 8004 AVW006176
MIG AC
TMBLN7NS0P8055724 2
SKODA
NS
ACDTUAX1
NAD7AD7GC0104BI0GS5N1A8A
KODIAQ
SKODA (C2)
Geländefz.Pers.bef.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;FI/CI; M, N1 I
Diesel
D002 36AP 1968
7,2/8.2l+98 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUG
KOMBINATION:491OKG*WW.AHK LT.EGTG*
Grau
e8*2007/46*0249*27
04.10.2022 K GT109009



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Ohne Luft)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle, Verformung)



- Heckklappe (Delle, Verformung)