CarOnSale

Peugeot 206 Quiksilver

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2005	212.029km	88 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Peugeot	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 206 Quiksilver [DE - Kb5 1.4 16V, Quiksilver 90, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kombi
FIN VF32KKFUA44596631	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 212.029km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.360 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.284km	LETZTER SERVICE AM 08/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2005	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 155g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	165 µm ⚠
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	285 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	160 µm
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	145 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Flachrippenriemen fehlt,; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Behälter leer;
Lenkung	Schwergängig;
Batterie	Defekt; Batterieleuchte an;
Klimaanlage	ohne Funktion;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Airbag-Kontrollleuchte leuchtet

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;Fahrzeug kann auf einen Anhänger gefahren werden ,

Verschleißteile

Bremsanlage	ABS leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	ESP leuchtet;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem RD 3 (Radio/CD-Player)
- Blinkleuchten seitlich
- Drehzahlmesser
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Nebelscheinwerfer
- Schutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Verglasung getönt
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Getriebe 5-Gang
- Klimaautomatik
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre mit Transponder
- Fensterheber elektrisch vorn
- Anzeige Motorölstand
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling
- Fensterheber elektr. vorn, links mit Impulsgeber
- Gurtstraffer
- Kopf-Airbag-System
- Motor 1,4 Ltr. - 65 kW 16V KAT (KFU / ET3J4)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sondermodell Quiksilver
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Frontscheibe (Sun-Protect)

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUTOMOBILES PEUGEOT
1515 KG
2415 KG
1-0855 KG
2-0760 KG

CarOnSale

CarOnSale

Continental
01/2025


AIRBAG



Verkaufshändlernachweis
AUTOHAUS HAIN
AM RING GMBH
PEUGEOT-Firmenstempel
GARANTIE-INSPEKTION
Füllstände prüfen und nachfüllen:
Kontrollieren:


Wartungsnachweis
Letzter Ölwechsel mit
Mobil Special S 10W-40
Nächster Ölwechsel
Ralph Mumot
auto reparatur


WARTUNGSHEFT




Termin
Der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Kratzer, Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller rechts (Verformung, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,



- Heckklappe (Kratzer, Delle, Anderer Schaden): Farbtonunterschiede,

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): 1x Funkfernbedienung beschädigt,