CarOnSale

Audi Q2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



10/2017	194.513km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Q2 [DE - SUV5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WAUZZZGA2JA033588	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 194.513km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 29.000km	LETZTER SERVICE AM 04/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2017	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 119g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	220 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	220 µm ⚠
Türe hinten links	190 µm ⚠	Türe hinten rechts	240 µm ⚠
Seitenteil hinten links	250 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	230 µm ⚠	Heckklappe	200 µm ⚠
Dach	25 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Fußmatten Velours
- Heckscheibenwischer
- Kombiinstrument elektronisch
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Reifen-Reparaturkit
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Index
- Voll-Lackierung
- Sportsitze
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht
- Progressivlenkung
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremssättel dunkelgrau lackiert
- Heckscheibe heizbar
- Kindersicherung, manuell
- Leuchtweitenregelung
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 2601 mm
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb

Sonderausstattung

- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, beleuchtet
- Innenlicht-Paket LED
- Pedale und Fußstütze in Edelstahl
- Sound-System Bang & Olufsen
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Mittelarmlehne vorn
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Scheinwerfer LED
- Ausstattungs-Paket: S line Sport-Paket / Plus
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Licht-Paket
- Radioempfang digital (DAB)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Abbiege- und Allwetterlicht
- Sport-Fahrwerk
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder gelocht (perforiert)
- Metallic-Lackierung
- Sideblade in Wagenfarbe
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und S-Emblem
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















WAUZZZGA2JA033588

CarOnSale
















10.10.2017		0588		BJU000474		2		1		110/5000	212
M1		AC				4191 - 4315				1794 - 1805	
WAUZZZGA2JA033588		4				1487 - 1548				1355 - -	
AUDI						-		75		-	
GA						125		1840		1840	
XC7EAF1						995		935		-	
FD7FD7CN005PGA06/MMEM1HA0						995		935		-	
						74		3750		69	
Q2						1500		670		5	-
AUDI						205/60 R16 92V					
Fz.z.Fers.bef.b. 8 Spl.						205/60 R16 92V					
Kombilimousine						-					
715/2007*2016/646W						SCHWARZ -				9 -	
EURO6;W;P17C1; M, N1 I						e1*2007/46*1552*05					
Benzin						07.08.2017		K		EU864416	
0001	B6W0		1395								
7.2/8.2:+75 B.ANHÄNGEBETRIEB:0.1:1700 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU											
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3340KG*VW.AHK LT.ESTG*DATUM ZUL											
EMISSIONSKLASSE: 10.10.2017*											

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)