CarOnSale

Opel Meriva-A

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



03/2010	211.250km	LEISTUNG 105 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Meriva-A	KATEGORIE Van
FIN W0L0XCE75A4146152	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 211.250km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2010	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	115 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	135 µm
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei der Abgasanlage: undicht;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt; Abgasanlage hängt runter

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Handbremswarmleuchte leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem CD 30 MP3 (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Getränkehalter
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Laderaumabdeckung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 77 kW 16V
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Servolenkung mit elektr. Antriebsmotor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Vorrüstung für Kindersitz
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Original Fahrzeug Farbe: METRO BLUE/METRO

Sonderausstattung

- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

























W0L0XCE75A4146152

CarOnSale

CarOnSale



30.03.2010 0035 AAB001623
M1 AF
W0L0XCE75A4146152 7
OPEL
X01Monocab
BJ11
1A02A4CJAH5
-
Meriva-A
OPEL
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Mehrzweckfahrzeug
70/220*2003/76B
EURO 4
Benzin
0001 0462 1598
F.LI*.Z:BEI ANHANGEBETRIEB 1685*1.2/6.2 BEI ANHANGEBET
RIEB 975*0.1.1300 BIS 10% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG*
2 77/6000
4052-4052 1694-1694
1624-1624 1375-1375
55
159 1855 185
960 950
960 950
83 4500 71
1200 675 5
185/60R15 84H
185/60R15 84H
Blau 5
e1*2001/116*0215*16
07.08.2009 K FV57
ausgestellt am 02.03.2026

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Riss/Bruch)



- Motorhaube (Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Delle, Kratzer)



- Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten links (Unsachgemäß instand gesetz, Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Delle)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Delle, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Heckklappe (Lackschaden)



- Heckklappe (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)