CarOnSale

BMW xDrive 20 d Advantage

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2022	145.915km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 20 d Advantage [DE - SUV5 xDrive20d Mild-Hybrid EU6d, Advantage, 2020 - 2021]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA35BG010N121118	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 145.915km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.636km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP) 134g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.7l/100km (WLTP) 5.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	200 µm ⚠	Beifahrertür	190 µm ⚠
Kotflügel vorne links	200 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	210 µm ⚠
Motorhaube	150 µm	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	260 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Advantage
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Check-Control-System
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III
- Parkbremse elektrisch
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radstand 2864 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Serien-Fahrwerk
- Service-System: Remote Services
- Sitze vorn mechanisch verstellbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Licht- und Regensensor
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Armauflage vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Multifunktion für Lenkrad
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Audiosystem: Radio (BMW)
- Bordcomputer
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Heckleuchten LED
- Tagfahrlicht LED
- Harnstofftank (SCR): 21,8 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Business-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Ambiente-Beleuchtung
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel heizbar
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
- BMW Live Cockpit Plus
- Innovations-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Vivus
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA35BG010N121118


CarOnSale












Service Historie
OK Datum: 13.12.2022 Service: 00000 BMW
Kilometer: 25.067 km
OK Datum: 25.09.2023 Service: 00000 BMW
Kilometer: 49.329 km
OK Datum: 20.03.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 97.940 km
OK Datum: 25.11.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 121.636 km



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)