CarOnSale

Volkswagen Passat

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 37*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2007	221.214km	105 PS	Diesel	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Passat	KATEGORIE Kombi
FIN WVWZZZ3CZ8E075219	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 221.214km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 105 PS (77 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.896 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 184.376km	LETZTER SERVICE AM 10/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 159g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	105 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	235 µm ⚠
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	225 µm ⚠
Dach	145 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachreling
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Fußmatten Textil
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 4-türig
- Klimaanlage
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 1,9 Ltr. - 77 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Schutzleisten Stoßfänger Wagenfarbe
- Seitenairbag vorn
- Seitenschutzleisten Chrom
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Original Fahrzeug Farbe: United Grey Metallic

Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Audiosystem RCD 300 MP3 (Radio / CD-Player / 4 Lautsprecher)
- Metallic-Lackierung
- Auto-Hold-Funktion
- Türlautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
e1*2001/116*0307
WVWZZZ3CZ8E075219
2100 kg
3600 kg
1 - 1070 kg
2 - 1080 kg
Typ 3C


CarOnSale


PASSENGER AIR BAG
AC


PASSENGER AIR BAG







Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 9
Service-Nachweis 10
Autohaus Goldmann GmbH
Max-Näder-Str. 5
32155 Duderstadt



Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 7
Service-Nachweis 8
Autohaus Goldmann GmbH


Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 5
Service-Nachweis 6


Heft 1.1 Serviceplan
Service-Nachweis 3
Service-Nachweis 4
14 MAI 2012


Service-Nachweis 1
Service-Nachweis 2
08.09.2009
24.600
30.11.2010
36800




01.10.2007 0603 AFA00061 0
M1 AC
WVWZZZ3CZBE075219
VOLKSWAGEN, VW
3C
ACBLSX0
FM5FMSA4032ST7GGS
PASSAT
VOLKSWAGEN VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Diesel
0002 0462 1896
F.1/F.2:+15 u. 7.2/8.2:+40 b.Anhängebetrieb*0.1:1700 bis 8%
Steig.*zul.Ges.Gew.d.Zuges max.3600kg*Fahrzeug ist mit Anh
.kuppl. werksseitig verbaut und M.spez.Fahrdyn.Stabl.Syst.f
.Anh.Betr.f.Temp. 100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.Vo.z.STVO
*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*ww.AHK lt.EGTG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)




- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Motorhaube (Unsachgemäß instand gesetz)



- Beifahrertür (Rost)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Dach (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Dach (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost, Anderer Schaden): Kennzeichenleuchte Nicht in Ordnung