CarOnSale

Toyota TOYOTA AYGO X

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 65*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2022	19.193km	72 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TOYOTA AYGO X	KATEGORIE Kleinwagen
FIN JTDAGNAC500011596	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 19.193km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 72 PS (53 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM 02/2023	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
06/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 114g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	170 µm ⚠	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	-
Dach	90 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 2-Farben-Lackierung Metallic
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home, FMH)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Kindersitz-System
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad Applikationen in Pianoschwarz
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 53 kW KAT
- Park-Assistent mit Rückfahrkamera
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektrisch
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Stop&Go-System (TSGS)
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Toyota Safety Sense
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen verchromt
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Dach in Kontrastfarbe
- Mica-Lackierung
- Nebelscheinwerfer
- Lenkrad (3-Speichen)
- Lenkrad (Leder)
- Rücksitz geteilt
- Sonnenblende rechts mit Make-up-Spiegel
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Zentralverriegelung
- Original Fahrzeug Farbe: Juniper Blue (8Y8)/ Black Mica (209)

Sonderausstattung

- Komfort-Paket
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Zentralverriegelung
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Toyota Smart Connect (Apple CarPlay und Android Auto, Cloud-Navigationssystem)
- Sicht-Paket
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Scheinwerfer LED
- Audiosystem TAS600 (Toyota Smart Connect)
- Bluetooth-Schnittstelle
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Smart Connect-Paket
- Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- USB-Schnittstelle
- Induktionsladeschale für Smartphone

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















TOYOTA MOTOR CORPORATION


CarOnSale





OK

CANCEL







Autohaus NIX GmbH
Toyota Vertragshändler
Elly-Beinhorn-Str. 1
65760 Eschborn
Telefon 06196-587165



TOYOTA
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Fahrertür (Delle)




- Beifahrertür (Verformung)



- Beifahrertür (Verformung)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Türe hinten rechts (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)