CarOnSale

Volvo S90

Regelbesteuert (Österreich) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2019	312.703km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG S90	KATEGORIE Limousine
FIN LVYPSA8UDKP063321	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 312.703km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 295.187km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
08/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kratzer	⚠ 4 mm Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel geklebt ein ein Schlüssel abgegriffen es sind 4 Schlüsseln vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS) mit elektr. Bremskraftverstärker
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturenbrett und Türverkleidungen in Leder
- Audiobedienung am Lenkrad
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Bordcomputer
- Bremslicht mit Notfallfunktion (Emergency Brake Lights, EBL) (Einschaltautomatik Warnblinkanlage)
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fensterzierleisten verchromt
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Frontkamera (Toter Winkel)
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Getriebe Automatik - Geartronik (8-Stufen)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Hotspot (WLAN-Router integriert)
- Infotainment-System: Sensus Connect mit High Performance Sound
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Linear Walnut
- Innenraumfilter: Multifilter
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Leder Nappa
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten umklappbar
- Kühlergrill mit Chromrand
- Kühlergrill schwarz, hochglänzend
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leseleuchte vorn
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel KAT
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Multimedia-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK STONE
- Parkbremse elektrisch
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Schalt-/Wählhebelgriff beleuchtet
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Start/Stop-Anlage
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Zentralverriegelung mit Komfortverriegelung
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Türgriffe außen Wagenfarbe (mit Chromeinlage)
- Wegfahrsperre
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Lenkrad heizbar (Leder)
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Keyless Drive
- Licht-Paket
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Tagfahrlicht LED
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Frontkamera (Toter Winkel)
- Laderaum-Paket
- Navigationssystem Sensus
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzheizung hinten
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN CHINA


CarOnSale

CarOnSale










SERVICE UND PFLEGE
Service Nr. 6
Service Nr. 7
Service Nr. 8
DENZEL



Service Nr. 9
Service Nr. 10
Service Nr. 11
DENZEL


















Code
237546
Fahrzeugart
M1/Personenkraftwagen
VOLVO
S90
P/PSA8/PSA8UD0?
Vorzulassungen
1
Datenauszug
Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)




- Fahrertür (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Fahrertür (Kratzer, Delle, Spaltmaße ungenau)



- Türe hinten rechts (Delle, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Verschmutzung)