CarOnSale

Mercedes-Benz GLA 250 e

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2020	109.969km	160 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLA 250 e [DE - SUV5 GLA 250 e EU6d, AMG Line, 2020 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2477861J183532	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 109.969km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 160 PS (118 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.332 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 96.899km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2020	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 38g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach im Dachhimmel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fußmatten AMG
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Hybrid 160 kW (Motor 1,3 Ltr. - 118 kW)
- Innenausstattung: Zierteile Carbon-Struktur
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Ladekabel mit Schukostecker
- Licht- und Sicht-Paket
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Public-Charging-Paket
- Radstand 2729 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz-Komfort-Paket
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Unterfahrschutz vorn und hinten (silber)
- Vorrüstung Mercedes me Charge
- Vorrüstung car sharing
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachreling (Aluminium)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontschürze
- Heckschürze
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa, unten abgeflacht)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- USB-Anschluss im Fond
- USB-Anschlüsse
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless Go Startanlage
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Tagfahrlicht LED
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Servolenkung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Konnektivität-Paket
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Vorrüstung Navigationsdienste
- Dachreling schwarz
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Media-Display
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Einstiegschienen hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Ladekabel für öffentliche Ladesäulen
- Mittelarmlehne hinten
- PRE-SAFE-System
- Smartphone integriert
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: aktiver Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Scheinwerfer LED High Performance
- Ausstattungs-Paket: Business
- Fahrassistenz-Paket
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- Park-Paket
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1N2477861J183532
2295 kg
4185 kg
1195 kg
1145 kg
Made in Germany


CarOnSale









STOP






Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Anderer Schaden): Feuchtigkeit



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)