CarOnSale

Mercedes-Benz Vito

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 04*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	154.127km	88 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vito	KATEGORIE Kastenwagen
FIN WDF44760113134072	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.127km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 88 PS (65 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 139.814km	LETZTER SERVICE AM 06/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 5b
SITZE 2	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
5 mm	5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	125 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	125 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, beide
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Befestigungsschienen für Dachträger
- Bremsassistent
- Bremssystem mit ABS+ASR
- Deckenleuchte im Laderaum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Frontscheibe mit Scheibenantenne
- Generator 185 A
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - FSG
- Getränkehalter hinten
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer
- Haltegriff Beifahrerseite
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Karosserie/Aufbau: Kompakt
- Kraftstofftank: Haupttank 57 Ltr.
- Lastenverankerung / Verzurrösen
- Motor 1,6 Ltr. - 65 kW CDI KAT
- Nebelschlussleuchte
- Partikelfilter
- Radstand 3200 mm
- Rückspiegel innen
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Servolenkung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar
- Tagfahrlicht
- Verkleidung Fenstersäulen
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch
- Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen
- Wartungsintervall-Anzeige Assyst
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)
- Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER

Sonderausstattung

- Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)
- Auflastung auf 3,05 t
- Handschuhfach abschließbar
- Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)
- Holzfussboden im Laderaum
- Laderaumtrennwand durchgehend mit Schiebefenster
- Laderaumtrennwand mit Fenster
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder (Fahrerhaus)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar
- Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
- Zweiwege Lautsprecher vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















DAIMLER AG
WDF44760113134072
3050 kg
4050 kg
1550 kg
1650 kg

CarOnSale






AIRBAG


Mercedes-Benz
Servicehistorie
Mercedes-Benz
Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Merseburger Straße 158
Leipzig
Datum
Laufleistung
Service
27.06.2025
139814 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Merseburger Straße 158
Leipzig
Datum
Laufleistung
Service
21.06.2023
118225 km
Kleiner Service
Mercedes-Benz
Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Torgauer Straße 25 A
Bad Düben
Datum
Laufleistung
Service
25.10.2021
107510 km
Kleiner Service
Mercedes-Benz
Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 6
Wiedemar
Datum
Laufleistung
Service
05.08.2019
76577 km
Großer Service
Mercedes-Benz
Heinz Kühne GmbH & Co. KG
Zeppelinstraße 6
Wiedemar
Datum
Laufleistung
Service
07.11.2017
40811 km
Kleiner Service





Mercedes-Benz
242000
1134757


WDF44760113134072
Mercedes-Benz
Vito
Daimler (D)
Van
56 9033


FEB 24
Stadt Leipzig
Der Oberbürgermeister
04092 Leipzig



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Lackschaden)




- Seitenteil hinten links (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)