CarOnSale

Volvo XC60 Inscription AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.10.2026



08/2022	94.830km	LEISTUNG 197 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG	KATEGORIE
Volvo	XC60 Inscription AWD [DE - SUV5 B4 (Diesel) AWD EU6d, Inscription Mild-Hybrid, (Facelift) 2021 - 2022]	Geländewagen
FIN	**KENNZEICHEN**	**LAUFLEISTUNG LAUT TACHO**
YV1UZK5V8P1202588	-	94.830km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN	**POLSTER**	**LEISTUNG**
09/2027 / Nicht Vorhanden	Leder	197 PS (145 kW)
KRAFTSTOFF	**ANZAHL SCHLÜSSEL**	**SERVICEHEFT**
Diesel	2	Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT	**HUBRAUM**	**BORDMAPPE**
Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	1.969 ccm	liegt vor
LETZTER SERVICE	**LETZTER SERVICE AM**	**EMISSIONSKLASSE**
73.182km	09/2025	Euro 6d
SITZE	**TÜREN**	**GETRIEBE-TYP**
5	4/5	Automatikgetriebe
08/2022	**FARBE**	**GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER**
	Weiß	1
IMPORTFAHRZEUG	**COC DOKUMENTE VORHANDEN**	**LAND DER LETZTEN ZULASSUNG**
Kein Reimportfahrzeug	Ja	Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG	**CO2-EMISSIONEN**	**KRAFTSTOFFVERBRAUCH**
Keine	170g/km (WLTP)	6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	160 µm	Beifahrertür	160 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	220 µm ⚠
Seitenteil hinten links	160 µm	Seitenteil hinten rechts	600 µm ⚠
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Weitwinkel
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage manuell einstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digital-Paket
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-Paket: Safety Assistance
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Ready to Drive Notification
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Driftwood
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortsitze vorn Leder / Ledernachbildung
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Nebelschlussleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2865 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter

- Rücksitz geteilt
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Seitenairbag vorn
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Service-System: Google Services
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Tagfahrlicht LED
- Taschenhaken im Gepäckraum
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Volvo ON CALL
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre
- Winter-Paket
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung erweitert
- Fahrassistenz-Paket
- Fahrassistenz-Paket: Driver Assistance
- Fahrassistenz-Paket: Driver Awareness
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Abschwächung
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Park Assist Pilot)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic Alert, CTA)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung und Einleitung der Notbremsung
- Infotainment-System: Android (DAB+) mit High Performance Sound Pro (Harman-Kardon)
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Kraftstofftank: 71 Ltr.
- Licht-Paket
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
- Parkassistent-Paket
- Rückfahrkamera
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
- Sitzheizung hinten
- Sonderlackierung Crystal-Weiß Perleffekt
- Standheizung
- Türsicherungssystem hinten elektrisch

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale

CarOnSale

14:33
LTE
Suchen
Zentrieren
Schließen
Kein Datentarif. Verbinde dein Gerät mit e. mobilen Hotspot o. nutze Offlinekarten. Weitere Infos siehe g...
Schließen Sie ihr Ger...
Kein Mediengerät ang...
Schließen Sie ihr Tel...
Kein Gerät angeschlos...


















SERVICE UND GARANTIE
VOLVO



VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLVO







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)