CarOnSale

Audi A3 Sportback

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2016	106.182km	110 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [AT - LimS5 1.6 TDI clean diesel EU6, quattro Ambiente, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WAUZZZ8V1GA119307	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 106.182km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 110 PS (81 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.598 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 104.286km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 127g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	
FELGE Leichtmetall (17 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	
FELGE Leichtmetall (16 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
5 mm	5 mm

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	150 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel asphärisch, links
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Frontscheibe Akustikglas
- Heckscheibe heizbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,6 Ltr. - 81 kW TDI
- Reserverad als Notrad
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel konvex, rechts
- Dynamik-Fahrwerk
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Licht-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSCHWARZ
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Knieairbag Fahrerseite
- Reifenkontroll-Anzeige
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Glanz-Paket
- Karosserie: 4-türig
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Seitenairbag vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 6-Gang

Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher
- Connectivity-Paket
- Exterieur-Paket S line
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Dachreling (Aluminium)
- Sitzheizung vorn
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Tagfahrlicht LED
- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Sonderlackierung Brilliant-Schwarz
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Audi music interface
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Auspuffendrohr verchromt
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Gepäcksicherungsnetz
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachkantenspoiler S-line
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Nebelscheinwerfer integriert

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





























WAUZZZ8V1GA119307


CarOnSale









Datenauszug




D1 Audi
E WAUZZZ8V1GA119307
D2 8V/SCXXBG1/QM62Q032P8V067MMEM1
D3 A3 Sportback
A4 01
A7
J M1/Personenkraftwagen
S1/2
F1 1940 kg
V9 Euro 6/136/2014W
O1
F2 1940 kg
Q
O2 720 kg
G 1465 kg
T 193 km/h
N1 1065 kg
A10
H
N2 1000 kg
A12 75/- kg
P1 1598 ccm
N3
U1 75 dBA
P2 81 kW
N4
U2 2375 min-1
P3 Diesel
P5 CXX
K e1*2007/46*0607*18
A23


D1 Marke
Audi
D3 Handelsbezeichnung
A3 Sportback
D2 Type/Variante/Version
8V/SCXXBG1/QM62Q032P8V067MMEM1
A23 Anzahl der Verdüsselungen
0
A21 Anlage
Die/Die Datenänderung
ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokumentes

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)