CarOnSale

Opel Astra Active

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 76*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2016	116.360km	125 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Astra Active [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, Active, 2016 - 2018]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN W0LBF6EB7HG024589	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 116.360km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 125 PS (92 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.399 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 112.823km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2016	FARBE Rot	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 128g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	265 µm ⚠	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	835 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	185 µm ⚠
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- OnStar SOS Service
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sicht-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Check-Control-System
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch hinten
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Leseleuchten im Fond
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Original Fahrzeug Farbe: PULL ME OVER RED

Sonderausstattung


- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Fußmatten Velours
- Komfort-Paket Active
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Sonderlackierung Brillant
- Winter-Paket
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Sitzheizung vorn
- Rückfahrkamera
- Frontkamera
- Sicht-Paket
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos













FM-Sender
Exit
SWR4 LU
DASDING
RPR1. LU
big FM
ENERGY
TP
FM
RADIO
BACK
HOME
MEDIA
MENU

OPEL
e4*2007/46*0996
WOLBF6EB7HG024589
1820 kg
3370 kg
1-0930 kg
2-0910 kg
Z 50S TAQK I17
92 kW

CarOnSale


CarOnSale

ON/OFF
A/C
MAX
REAR
SYNC
AUTO

SPORT
OFF



RES+
SET-


AUTO




8 Servicebestätigung
Auto Zschernitz GmbH


Servicebestätigung 7
Auto Zschernitz GmbH




GM
VAUXHALL
CHEVROLET
EC CERTIFICATE OF




16.12.2016
WOLBF6EB7HG024589
OPEL
B-K
CA0DAAA12
BK1E3JCDK5
ASTRA+
OPEL
Fz.z.Pers.bef.E: 5 Spl.
Schrägheckklimaautom.
715/2007*136/2012*W
EURO6;W;P1/C1;M,N1 I
Benzin
0001 36W0 01399
7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*S.1:MAX.S-FL.*WW.AHK LT.EGTG*D
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.12.2016*


Nächste HU fällig im
Stadt Karlsruhe
Ordnungs- und Bürgeramt
Kfz.-Zulassungsbehörde



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Fahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)




- Dach (Delle)




- Rücklicht (rechts) (Undicht, Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Undicht, Riss/Bruch)



- Rücklicht (rechts) (Undicht, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Delle)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Kotflügel vorne links (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Verformung)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)