CarOnSale

Audi A6 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 99*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



04/2018	104.544km	LEISTUNG 272 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU6, quattro, 2014 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZ4G3JN090724	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 104.544km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 272 PS (200 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.967 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.957km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	100 µm
Dach	120 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußmatten Velours
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 4-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Motor 3,0 Ltr. - 200 kW V6 24V TDI
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Mittelarmlehne vorn
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer integriert
- Tagfahrlicht LED
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Rußpartikelfilter
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch


Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Radioempfang digital (DAB)
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Abblendautomatik und Memoryfunktion
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Leder Perlnappa
- Sportsitze vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Frontkamera (Scheibe)
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung
- Fahrwerk (adaptive air suspension)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Business-Paket
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sound-System BOSE
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Memory
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Metallic-Lackierung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
- Audi music interface
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Rückfahrkamera
- Audi connect & Audi Phone Box
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Head-up-Display
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Seitenairbag hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















WAUZZZ4G3JN090724

CarOnSale





NAV
TEL
MENU
BACK
RADIO
MEDIA
CAR

Grafik
Einstellungen


Tour
Verkehr
2500 km
340 m
Zielführung
14:06
Einstellungen


18.0
18.0










GU702745

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)