CarOnSale

Mercedes-Benz A 250 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 40*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2018	28.544km	224 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A 250 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN WDD1770471J072858	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 28.544km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2026 / Vorhanden	POLSTER Teilleder	LEISTUNG 224 PS (165 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 4.263km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2018	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 174g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	70 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	70 µm ⚠
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;
Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO
Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.
Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium Längsschliff
- Innenhimmel schwarz
- Karosserie: 5-türig
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Kraftstofftank: vergrößert
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Licht- und Sicht-Paket
- Motor 2,0 Ltr. - 165 kW KAT
- Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)
- Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Regen-/Lichtsensor
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sportsitze vorn
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Keyless Go Startanlage
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung


Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Business
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket
- Getränkehalter vorn (doppelt)
- Kühlergrill Diamant-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Multibeam LED
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Spiegel-Paket
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Vorrüstung Digitales Radio
- Metallic-Lackierung
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Multifunktions-Telefonie
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Keyless Go Startanlage
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Kühlerjalousie, regelbar (Airpanel)
- Mittelarmlehne hinten
- Night-Paket
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Surround-System Burmester
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Panorama-Schiebedach
- Sitzheizung vorn
- Navigation Premium-Paket
- Service-System: Erweiterte Navigationsdienste
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Bürofunktion im Fahrzeug
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Konnektivität-Paket Komfort
- Laderaum-Paket
- Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage
- PRE-SAFE-System Plus
- Sitz-Komfort-Paket
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Media-Display
- Navigationssystem: Festplattennavigation
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Klimaautomatik (Thermotronik)
- Sport-Fahrwerk mit Verstelldämpfung (AMG Performance)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















DAIMLER AG
WDD1770471J072858
2025 kg
3870 kg
1100 kg
982 kg
Made in Germany



Hinten














Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
0827860405
4947254
FC349158






27.12.2018 1313 HV0000128
M1 AC
WDD1770471J072858 8
Mercedes-Benz
F2A
X246T1
GZAZ152A
A 250 4MATIC
Daimler (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PL/CI; M, N1 I
Benzin
0001 36AG 1991
2 02 165 /5500 250
4455 1796
1455 1505
- 80 -
174 2025 2025
1100 982 -
1100 982 -
79 3750 68
1800 750 5 -
225/40 R19 093W XL
225/40 R19 093W XL
GRAU 7/-
e1*2007/46*1829*04
09.11.18 K- FC349158
F.1/F.2:+45 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:+47 B.ANH.BETR.*O.1:20
00 BIS 8% STEIG.*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U
.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100
KM/H GEM.5.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*




[redacted]
[redacted]
Landkreis Diepholz
C349158
Mercedes-Benz
F2A
X246T1
GZAZ152A
A 250 4MATIC
Daimler (D)
WDD1770471J072858
W1
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
006701
0827860405
4947254
Daimler AG
D-70546 Stuttgart

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)



- Kotflügel vorne rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)