
CarOnSale

# Audi A3

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 04.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2011 | 198.211km | LEISTUNG<br>105 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A3 [DE - LimS3 1.2 TFSI EU5, Attraction, 2010 - 2012] | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZ8P0CA001664 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>198.211km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>06/2028 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>105 PS (77 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt | HUBRAUM<br>1.197 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>195.347km | LETZTER SERVICE AM<br>06/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5b |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 06/2011 | FARBE<br>Rot | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>127g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.5l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Allwetterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| 6 mm | 6 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 110 µm | Beifahrertür | 195 µm ⚠ |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 225 µm ⚠ |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 120 µm | Seitenteil hinten rechts | 250 µm ⚠ |
| Motorhaube | 130 µm | Heckklappe | 145 µm |
| Dach | 125 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Andere: Fahrzeug ist Falschbetankt ; Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Prüfung nicht möglich; |
| Lenkung | Prüfung nicht möglich; |
| Klimaanlage | Prüfung nicht möglich; |
| Differential | Prüfung nicht möglich; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Prüfung nicht möglich; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 2-türig
- Leuchtweitenregelung
- Reifen-Reparaturkit
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Frequenz
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTROT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem chorus (Radio/CD-Player)
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Perlglanz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Modellpflege ab 07/2008
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Attraction
- Außenspiegel konvex, rechts
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Lenkgetriebe - Generation II
- Motor 1,2 Ltr. - 77 kW 16V TFSI
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung


## Sonderausstattung

- Lenkrad (Leder)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sonderlackierung Brilliant-Rot

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos




















AUDI AG
WAUZZZ8P0CA001664


CarOnSale


CarOnSale



Sanda
PLUS


AUDI AG







Mobilität.
Service. Erlebnis.


EG - Übereinstimmungsbescheinigung









## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Motorhaube (Steinschlag, Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Riss/Bruch)




- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)




- Dach (Kratzer)



- Dach (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz, Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)




- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)