CarOnSale

SEAT Ateca

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2020	65.202km	190 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER SEAT	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5FZL6569771	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.202km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 62.241km	LETZTER SERVICE AM 08/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 194g/km (WLTP) 156g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (WLTP) 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✗ –	✗ –

Reifenschäden: Nur zwei Reifen

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	125 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	125 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Dachhimmel schwarz
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten beleuchtet
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Fußraumbeleuchtung vorn LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach beleuchtet
- Innenausstattung: Chrom-Applikationen
- Innenraumlicht-Paket LED
- Karosserie: 5-türig
- Kofferraumbeleuchtung
- Komfortsitze
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Lendenwirbelstütze verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TSI
- Original Fahrzeug Farbe: CRYSTAL BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2630 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitz-Paket Dinamica
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger FR-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Verglasung getönt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Rücksitzlehne klappbar
- Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Bordcomputer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (SEAT Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Bluetooth Audio-Streaming
- Business-Paket Infotain
- Chrom-Paket
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-Paket 5
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reserverad als Notrad
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Dachreling silber
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen, sensorgesteuert)
- Licht- und Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sonderlackierung Crystal Schwarz Metallic
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale








Fahrweg kontrollieren!


FR
4DRIVE















OFF
SPEED CANCEL
ON
RESUME






02.06.2020 7583 ANO000296
M1 AC
VSSZZZ5FZL6569771 8
SEAT
5FP
XDKZAX1
AD7FAD7GC0074BFML1C19AA
ATECA
SEAT (E)
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG;PVC; M, N1 I
BENZIN
0001 35DG 01984
7,2/8,2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEBPO.1:2000 BIS 8% STEIG.*TEC
HN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION.3880KG*WW.AHK LT.EGT
G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.06.2020*
02 02 0140/04200 212
04363 - 04463 1841 - -
1611 - 1625 001541 - -
00088
0192 002080 002080
01070 01060
01070 01060
073 03750 065
01900 0750 005
245/40 R19 94W
245/40 R19 94W
SCHWARZ
e9*2007/46*6394*22
12.12.2019 K FR332315


Juli 25
Juli 27
JTC7G486
Landratsamt
Rhön-Grabfeld
Zulassungsbehörde
97616 Bad Neustadt a.d. Saale

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)