CarOnSale

Volkswagen Tiguan Move

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.10.2026



10/2023	69.290km	LEISTUNG 150 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Tiguan Move [DE - SUV5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Move, (Facelift) 2022 - 2023]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WVGZZZ5N7RW004042	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 69.290km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 53.448km	LETZTER SERVICE AM 11/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
10/2023	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 144g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	210 µm ⚠	Beifahrertür	225 µm ⚠
Kotflügel vorne links	210 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	215 µm ⚠
Türe hinten links	200 µm ⚠	Türe hinten rechts	215 µm ⚠
Seitenteil hinten links	200 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	215 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	220 µm ⚠
Dach	235 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagefach am Dachhimmel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar, Knieairbag Fahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung (30 Farben)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket 2
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Dachhimmel Stoff, grau
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einstiegsleisten für Sondermodell
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt (Akustikglas)
- Fußmatten Textil
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Insassen-Schutzsystem proaktiv
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Karosserie: 5-türig
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen inkl. Fondbedienung
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lautsprecher (8)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C, 45 W) vorn
- Nebelschlussleuchte
- Nichtraucher-Paket
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2678 mm
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitz geteilt / klappbar, verschiebbar, Mittelarmlehne und Durchladefunktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitze: Komfortsitze vorn
- Sitzheizung vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerungs-System
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Stoßfänger Basis
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antennen-Diversity
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Türgriffe innen Chrom matt
- Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK

★ Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, Spiegelabsenkung und Umfeldleuchte
- Cargo-Paket
- Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Perleffekt-Lackierung
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Rückfahrkamera (Rear View)
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Antennen-Diversity
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, entnehmbar (Taschenlampe)
- Steckdose 230V im Gepäckraum
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Bordwerkzeug und Wagenheber

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WVGZZZ5N7RW004042

CarOnSale

CarOnSale




Fahrweg kontrollieren!














Moskau
Москва
Stockholm
Istanbul
Hamburg
Wien






VOLKSWAGEN
Übereinstimmungsbescheinigung


19.10.2023 0603 BZG32356
M1 AC
WVGZZZ5N7RW004042 X
VOLKSWAGEN, VW
5N
ACDTSBX0
FD7FD7GC009N5N3TVR24BI1AAMM
1ISO
TIGUAN
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AP 1968
2 1 110/3000 200
4509 - 1839 -
1651 - 1626 - -
100 -
144 2200 2200
1170 1080 -
1170 1080 -
73 3150 68
2000 750 5 -
215/65 R17 99V
215/65 R17 99V
-
Schwarz 9
e1*2001/116*0450*70
08.05.2023 K GY244794
7,2/8,2:+65 B.ANHÄNGEBETRIEB*0,1:2200 BIS 8% STEIG.*TECHN.Z
UL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4200KG*BIS 8% STEIG.:4400*BEI
WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F
.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EG
TG***DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 19.10.2023*


VOLKSWAGEN AG


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)