CarOnSale

Mercedes-Benz AMG E 53 4MATIC

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



04/2019	299.293km	LEISTUNG 435 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG AMG E 53 4MATIC	KATEGORIE Limousine
FIN WDD2130611A647938	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 299.293km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 435 PS (320 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 259.393km	LETZTER SERVICE AM 12/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2019	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Mietwagen	CO2-EMISSIONEN 197g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Kerben	⚠ 3 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	⚠ 4 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	240 µm ⚠
Kotflügel vorne links	40 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	50 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	580 µm ⚠
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	40 µm ⚠	Heckklappe	40 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- AMG-Line Exterieur
- AMG-Optic-/Styling-Paket 1
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Elektromotor 16 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Innenhimmel schwarz
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 4-türig
- KeyFree-Startsystem
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, galvanisiert
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mild-Hybrid 336 kW (Motor 3,0 Ltr. - 320 kW)
- Parameterlenkung
- PRE-SAFE-System
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Sitz-Komfort-Paket
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sport-Auspuffanlage
- Sport-Fahrwerk (AMG Ride Control +)
- Sportsitze vorn
- Zeituhr (Analog)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage-Paket
- Ascher anstelle Ablagefach
- Audio-Navigationssystem: COMAND Online
- Bereifung mit Notlaufsystem
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Kombiinstrument mit Variabler Anzeige (Widescreen Cockpit)
- Kraftstofftank: 80 Ltr. (vergrößerter Inhalt, Volumen 2)
- Lenkrad (AMG Performance, Leder)
- Metallic-Lackierung
- Mittelkonsole Edelholz Esche, schwarz
- Multibeam LED
- Panorama-Schiebedach elektrisch (vollverglaste Dachfläche)
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Nappa
- Spiegel-Paket
- Konnektivität-Paket Komfort
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Smartphone integriert
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Infotainment-System: Remote Online
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus mit Stop&Go-Funktion
- PRE-SAFE-System
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2130611A647938
2495 kg
4495 kg
1- 1245 kg
2- 1300 kg


CarOnSale


Hinten


Vorne







E-Klasse Limousine
Betriebsanleitung
Mercedes-Benz




DEKRA



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Delle)




- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Anderer Schaden): Schimmel



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)