CarOnSale

Cupra Ateca VZ 4Drive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 59*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.09.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2023	37.189km	300 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Cupra	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ateca VZ 4Drive [DE - SUV5 2.0 TSI EU6d, VZ 4Drive OPF, (Facelift) 2023 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN VSSZZZ5F1P6559450	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 37.189km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 300 PS (221 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.984 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 29.746km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 203g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 6 mm Kerben, Kratzer	⚠ 6 mm Kratzer, Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 7 mm	⚠ 7 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**130 µm**	Kotflügel vorne rechts	**125 µm**
Türe hinten links	**135 µm**	Türe hinten rechts	**140 µm**
Seitenteil hinten links	**145 µm**	Seitenteil hinten rechts	**135 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**125 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Bluetooth Audio-Streaming
- Brillenfach
- Dachhimmel schwarz
- Doppelendrohr Auspuffanlage, links/rechts
- Doppeltonhorn
- Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet
- Fußraumbeleuchtung LED
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit LED-Beleuchtung
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Licht- und Sicht-Paket
- Mittelarmlehne hinten
- Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten
- Mobile Online Dienste Cupra Connect
- Modellpflege
- Motor 2,0 Ltr. - 221 kW 16V TSI
- Original Fahrzeug Farbe: BLANCO CANDY/BILA WHITE
- Parkbremse elektrisch
- Pedale Aluminium-Design
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2631 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schriftzug auf der Heckklappe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Sitzmittelbahn in Mikrofaser
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Stoßfänger hinten Cupra-Design mit Diffusor
- Stoßfänger vorn Cupra-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light
- Dachreling schwarz
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Heckspoiler Wagenfarbe (Dachspoiler)
- Licht- und Regensensor
- Radlaufabdeckung vorn und hinten lackiert
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Wärmeschutzverglasung
- Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- Bordcomputer
- Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Notrufsystem
- Sprachsteuerungs-System
- USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe
- USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (CUPRA Drive Profile)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kamerasystem Umgebungsansicht (Top View, 360°)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schließ-/Startsystem Kessy
- Seitenairbag

- Start/Stop-Anlage
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Tagfahrlicht LED
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Antriebsart: Allradantrieb
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
- Reserverad als Notrad
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-Paket
- Sonderlackierung Bila-Weiß
- Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
- Fahrassistenz-Paket: Travel Assist
- Frontscheibe heizbar
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC / PCC) mit vorausschauender Geschw.-Regelung
- Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Pre-Crash-System
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Auspark-Assistent, Spurwechselassistent und Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


























SEAT, S.A.
e9*2007/46*6394
VSSZZZ5F1P6559450
2130 kg
4230 kg
1- 1110 kg
2- 1070 kg
Typ 5FP
DNFC


CarOnSale



CUPRA




11:14
Birmingham
Berlin
Minsk
Paris
Wien
Lyon
Bukarest
Barcelona
Rom
Roma





SET
RES




VIEW
OK





CarOnSale

CarOnSale
CUPRA

80
05


Certificate of Conformity


Landesbetrieb Verkehr
Zulassungsbehörde
Schnackenburgallee 43
22525 Hamburg
GQ519600
BEAT Deutschland GmbH


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)