
CarOnSale

Toyota Yaris 1.3 Sol

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 67*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2005	254.141km	87 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Toyota	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Yaris 1.3 Sol [DE - LimS5 1.3 EU4, sol, 2006 - 2006]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN VNKKL18370A145901	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 254.141km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 01/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 87 PS (64 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.298 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 252.617km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
01/2005	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 5 mm	✓ 5 mm

2. Satz

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kerben; Kratzer;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	105 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	115 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	125 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	105 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Ein Schlüssel ohne Funkfernbedienung;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außentemperaturanzeige
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Komfort-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Multifunktionsanzeige
- Rücksitz geteilt
- Seitenairbag
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre
- Airbag Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Drehzahlmesser
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Rücksitz klappbar
- Seitenaufprallschutz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Wärmeschutzverglasung
- Audiosystem: Radio
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Zentralverriegelung
- Antenne mechanisch
- Audiosystem
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Klimaanlage
- Lenkrad (Leder)
- Motor 1,3 Ltr. - 64 kW KAT
- Reserverad als Notrad
- Scheinwerfer H4
- Servolenkung
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Airbag Fahrerseite
- CD-Player
- Fensterheber elektrisch vorn
- Original Fahrzeug Farbe: Black Mica / Ink

Sonderausstattung

-


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















CarOnSale

CarOnSale








TOYOTA-Vertragspartner
AUTOHAUS HENN GmbH
TOYOTA-Vertragspartner
AUTOHAUS HENN GmbH
TOYOTA-Vertragspartner
AUTOHAUS HENN GmbH
TOYOTA-Vertragspartner
AUTOHAUS HENN GmbH



TOYOTA-Vertragspartner
AUTOHAUS HENN GmbH


HENN
HENN





TOYOTA
EC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE VEHICLES


TÜV
Abgasuntersuchung
ZBI


7.01.2005 5048 074 004 4
0200
NKKL18370A145901 2
1F
OYOTA YARIS
OYOTA MEM (B)
ERSONENKRAFTWAGEN
ESCHLOSSEN
EURO 4
lenzin
0001 0462 1298
18-20:L.3775,H.1500 U.ZU
BE*ZU 15,1 U.15,2 A.GEN.VU
-LM-FELGE 7,5JX16H2,ET35,R
SCHNEEK.N.MÖGL.*M.WEITEC F
25)H:TO 069HA(WZ.:7,95)*
2 1 64/6000 17
3640 1660
1485 985
138 1385 1385
755 755
755 755
083 071
900 400 5
175/65R14 82T
175/65R14 82T
9
e2*2001/116*0248*05
03.06.2003 A UY603115
G:BIS 1065*WW.AHK LT.EGTG/
H:195/45R16 80T A.MIM-PLATI
AD KENNZ.:2501;DABEI VERW.V
EDERN,KENNZ.V:TO 069VA(WZ.:


Kraftverkehrsamt Dudek
Kfz-Zulassungsbehörde
Toyota YARIS
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN


Fahrzeugbr
TOYOTA MOTOR ENGINEER
MANUFACT. EUROPE SA/NV

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Delle)



- Schweller links (Lackschaden, Rost)



- Schweller rechts (Lackschaden, Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Brandloch)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)