CarOnSale

Seat Ibiza Style

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 57*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2015	152.622km	90 PS	Diesel	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Seat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Ibiza Style [DE - Kb5 1.4 TDI DPF EU6, Style Start&Stop, 2015 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN VSSZZZ6JZGR042152	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 152.622km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 90 PS (66 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.422 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 141.005km	LETZTER SERVICE AM 11/2024	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2015	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 95g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 3.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	190 µm ⚠	Beifahrertür	200 µm ⚠
Kotflügel vorne links	190 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	190 µm ⚠
Türe hinten links	195 µm ⚠	Türe hinten rechts	190 µm ⚠
Seitenteil hinten links	195 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	190 µm ⚠
Motorhaube	200 µm ⚠	Heckklappe	195 µm ⚠
Dach	190 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel konvex, links
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kofferraumbeleuchtung
- Kühlergrill mit Chromrand
- Motor 1,4 Ltr. - 66 kW TDI
- Rußpartikelfilter
- SEAT Media-System Touch Colour
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay
- Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Reifen-Reparaturset
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
- Seitenairbag
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 6 Lautsprecher
- Original Fahrzeug Farbe: "Apolo" Blau
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Dachreling silber
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss (CUP-Eingang)

Sonderausstattung

- Fahrassistenz-Paket
- Rücksitz geteilt
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Licht- und Sicht-Paket
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Allwetter-/ Ganzjahresreifen
- Metallic-Lackierung
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Scheibenwischer mit Regensensor

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























SEAT, S.A.
VSSZZZ6JZGR042152


IBIZA
CarOnSale


CarOnSale









Service-Nachweise
13.01.18
62461
Reinhold´s Werkstatt
Raiffeisenstrasse 2
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 82 68 918
info@reinhold-werkstatt.de
04.19
92 000


Service-Nachweise
13.04.19
39245
Reinhold´s Werkstatt
04.19
64000


Service-Nachweise
10.05.19
92171
Reinhold´s Werkstatt
Raiffeisenstrasse 2
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 82 68 918
info@reinhold-werkstatt.de


Service-Nachweise
27.10.20
110552
einhold´s Werkstatt
Raiffeisenstrasse 2
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 82 68 918
info@reinholds-werkstatt.de


Service-Nachweise
Reinhold´s Werkstatt
Raiffeisenstrasse 2
57462 Olpe
Tel.: 02761 / 82 68 918
info@reinholds-werkstatt.de




HU TÜV NORD
Okt.2020
HU TÜV NORD
NOV.2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
NOV.2026
e214047
TM451338
Kreis Olpe
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Im Auftrag





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Riss/Bruch)



- Türe hinten links (Delle)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Rücklicht (links) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Delle)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)