CarOnSale

# Audi A4 LIMOUSINE

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 44*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2020 | 68.054km | 245 PS | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | Unbekannt |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Audi | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>A4 LIMOUSINE | KATEGORIE<br>Limousine |
| FIN<br>WAUZZZF45LN010300 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>68.054km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>02/2027 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Alcantara | LEISTUNG<br>245 PS (180 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin-Hybrid | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>1 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten | HUBRAUM<br>1.984 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>62.322km | LETZTER SERVICE AM<br>02/2026 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 02/2020 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>Unbekannt |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>153g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.7l/100km (WLTP) |

## Digitales Serviceheft COS PRO

**Alle Werkstattbesuche einsehen**

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (19 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ⚠ 4 mm<br>Kratzer |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ✓ 4 mm | ✓ 4 mm |

Reifenschäden: Teilweise zerkratzt;

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 115 µm |
| Kotflügel vorne links | 120 µm | Kotflügel vorne rechts | 110 µm |
| Türe hinten links | 125 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 115 µm | Seitenteil hinten rechts | 110 µm |
| Motorhaube | 115 µm | Heckklappe | 110 µm |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kraftstofftank: 58 Ltr.
- Mild-Hybrid-Technologie
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Standard-Fahrwerk
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Allradkupplung
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappenöffnung automatisch
- Karosserie: 4-türig
- Licht- und Regensensor
- Modellpflege
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Audi music interface
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audi Drive Select
- Dachhimmel Stoff
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Funkschlüssel
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel schwarz matt
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Mild-Hybrid 180 kW (Motor 2,0 Ltr. - 180 kW 16V TFSI)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Stoßfänger Ausführung: advanced
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Original Fahrzeug Farbe: MANHATTANGRAU

## Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- Business-Paket
- Glanz-Paket
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Seitenairbag hinten
- Sportsitze vorn
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Assistenz-Paket Stadt
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
- Matrix-LED-Scheinwerfer
- Radioempfang digital (DAB)
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Sitzheizung vorn
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
- Assistenz-Paket Tour
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus)
- Metallic-Lackierung
- Schiebe-/Hebedach elektr. (Glas) mit Vorwahlautomatik
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























*WAUZZZF45LN010300*

CarOnSale

CarOnSale



Fahrweg kontrollieren
Hinten







CarOnSale




AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung


27.02.2020
WAUZZZF4SLN010300
AUDI
A4 LIMOUNSINE
AUDI
LIMOUSINE
HYBR.BENZINE
EURO6,WLTP,DG,PVCE,M, N1 I
GRAU


DEKRA
DEKRA

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Rad (Kratzer)




- Rad (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)