CarOnSale

Land Rover Range Rover Autobiography

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 15.10.2026



11/2016	122.328km	LEISTUNG 340 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Land Rover	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Range Rover Autobiography [AT - SUV5 4.4 SDV8 EU6, Autobiography, 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN SALGA2JF6GA297931	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 122.328km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 11/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 4.367 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 113.427km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
11/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**130 µm**	Beifahrertür	**120 µm**
Kotflügel vorne links	**110 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**130 µm**	Türe hinten rechts	**120 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Exterieurumfänge Atlas
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Getränkehalter hinten
- Heckleuchten LED
- Instrumentenanzeige TFT-Farbdisplay (12 Zoll)
- Keyless-Entry
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kopfstützen vorn mit verstellbaren Seitenflügeln
- Lendenwirbelstütze Sitz hinten, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Premium (Aluminium-Optik)
- Mittelarmlehne hinten
- Multifunktions-Touchscreen
- Original Fahrzeug Farbe: CARPATHIAN GREY
- Park-Distance-Control vorn
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht
- Bremssättel Grau eloxiert
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (Adaptive Dynamics)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Kopfstützen hinten mit verstellbaren Seitenflügeln
- Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Parkbremse elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Rücksitzlehnen elektr. umklappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 19 Lautsprecher, Subwoofer)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Bluetooth-Schnittstelle
- Dach Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: All-Terrain Progress Control (ATPC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Felgenschlösser
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik - Drive Select (8-Stufen)
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Kopfstützen vorn elektr. verstellbar
- Laderaumabdeckung
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, 4-fach
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung elektronisch geregelt
- Motor 4,4 Ltr. - 250 kW SDI KAT
- Niveauregulierung
- Park-Distance-Control hinten
- Radstand 2922 mm
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehnen elektr. verstellbar
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten Verbundglas
- Seitenscheiben vorn Verbundglas
- Servolenkung elektrisch
- Sicherheitsgurte höhenverstellbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Semianilin
- Sitze hinten klimatisiert
- Sitze vorn klimatisiert
- Sitze vorn mit Armlehnen
- Sitze vorn mit Massagefunktion
- Sitze vorn mit elektr. verstellbaren Seitenwangen
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Sonnenblende links mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel, zweiteilig (beleuchtet)
- Sonnenschutzrollo an Türscheibe hinten elektr.
- Sprachsteuerung System
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Surround-Kamerasystem
- TV-Tuner, analog und digital
- Tagfahrlicht LED
- Telefonsystem integriert (mit Bluetooth-Option)
- Teppich-Fußmatten Premium
- Terrain-Response-System 2
- Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll)
- Traktionskontrolle
- USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Verteilergetriebe zweistufig (Untersetzungsgetriebe)
- Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

★ Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel
- Dachhimmel Velours
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel
- Innenausstattung: Nähte für Ledersitze Kontrastfarbe
- Kühlbox in Mittelkonsole integriert, vorn
- Lufteinlassblende Atlas Finish
- Metallic-Lackierung Premium
- Pedale Edelstahl-Design
- Scheibenwaschbehälter große Ausführung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



























JAGUAR LAND ROVER LTD
e11*2007/46*0649
SALGA2JF6GA297931
3230 kg
6730 kg
1- 1590 kg
2- 1775 kg
LRC 220K CARPATHIAN GREY










Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kerben)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Delle)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



- Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)