
CarOnSale

Opel Vectra 2.2

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 72*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2003	400.000km	147 PS	Benzin	Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Vectra 2.2	KATEGORIE Limousine
FIN WSL0ZCF6838068738	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 400.000km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2016 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 147 PS (108 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 2.198 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 41.840km	LETZTER SERVICE AM 04/2013	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
03/2003	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	150 µm	Beifahrertür	140 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	110 µm
Motorhaube	140 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Fahrzeug startet nicht, laut Verkäufer Benzin leer!Kofferraum lässt sich nicht öffnen!

ZUSATZINFORMATIONEN

Kofferraum lässt sich nicht öffnen!

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























e1*98/14*0187
W0L0ZCF6838068738
1945 kg
3445 kg
1-0995 kg
2-0980 kg
Z40D XXJS
738

CarOnSale




GEBRAUCHT


1. Serviceprüfung
ECOService-Flex
2. Serviceprüfung
ECOService-Flex
3. Serviceprüfung
ECOService-Flex


4. Serviceprüfung
ECOService-Flex
5. Serviceprüfung
ECOService-Flex
6. Serviceprüfung
ECOService-Flex


Freudenstadt
19.08.2014

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau, Verformung, Riss/Bruch)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)



- Beifahrertür (Kratzer, Verformung)




- Beifahrertür (Ausgeblichen/Matt)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



- Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)