CarOnSale

Volkswagen Transporter Caravelle Comfortline

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 01.06.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2019	307.765km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Transporter Caravelle Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6d-T, Caravelle Comfortline, 2018 - 2019]	KATEGORIE Van
FIN WV2ZZZ7HZKH173174	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 307.765km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 188.670km	LETZTER SERVICE AM 11/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 9	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
09/2019	FARBE Gelb	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Taxi	CO2-EMISSIONEN 223g/km (WLTP) 175g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.5l/100km (WLTP) 6.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (16 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	130 µm	Kotflügel vorne rechts	130 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	1500 µm ⚠
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	110 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;Das Fahrzeug ist mit folgenden Funktionen (oder ähnlichen Funktionen) ausgestattet: „Thermofenster“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate außerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs; „Höhenkorrektur“ zur schrittweisen Anpassung der Abgasrückführungsrate in Bezug auf die Höhe über dem Meeresspiegel, „Taxischaltung“ zum Herunterfahren der Abgasrückführung bei langem Leerlaufbetrieb. Angesichts von Entwicklungen in der jüngeren Rechtsprechung kann nicht ausgeschlossen werden, dass künftig Gerichte oder Behörden diese oder vergleichbare Funktionen als unzulässig bewerten und in der Folge Rückrufe von Herstellern erfolgen oder behördliche Maßnahmen angeordnet werden. Eine Haftung der Castle Tech GmbH oder

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

eine ihrer Tochtergesellschaften ist in einem solchen Fall ausgeschlossen.

Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeige für Waschwasserstand
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Doppelscheinwerfer
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Fensterheber elektrisch
- Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Bus
- Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum
- Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nichtraucher-Paket
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn
- Servolenkung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
- Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
- Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
- Start/Stop-Anlage Motor
- Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tagfahrlicht
- Türablagekasten vorn
- Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
- Zuheizer
- Zul. Gesamtgewicht 3,08 t

Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Audio-Navigationssystem Discover Media (Touchscreen-Farbdisplay)
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi
- Bodenbelag: Gummi (vorn und hinten)
- Dachverkleidung Himmel Komfort mit Luftausströmer
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Funkschlüssel (4) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenentriegelung Heckklappe / Heckflügeltüren
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Lackierung: Hellelfenbein uni
- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Scheibenwaschdüsen beheizt
- Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
- Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)
- Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz
- Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)
- Zuziehhilfe Schiebetür rechts

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLKSWAGEN AG
WV2ZZZ7HZKH173174
3080 kg
5300 kg







RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
ParkPilot
Fahrweg kontrolliereni

RADIO
MEDIA
PHONE
VOICE
Stockholm
Riga
Brüssel
Bukarest
Madrid
Nikosia




CAR ON SALE

CAR ON SALE




rplan (WV2ZZZ7HZKH173174, Caravelle Comf.KR110 TDIAU7, 2019, SGBTF7, CXFA, SDJ, erwin)


(German)


19-09-16

rag	Art des Service	Betrieb	Durchführun
	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	23345	2022-11-02
	Inspektion	23345	2022-02-10
	Ölwechsel-Service (flexibel)	23345	2021-12-29
	Inspektion	23345	2021-08-31
	Ölwechsel-Service (flexibel)	23345	2021-04-22
	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	23345	2020-11-05
	Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	23345	2020-06-09
	Übergabe-Inspektion	48330	2019-09-11


VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung




16.09.2019 0603 BTX18411 8

M1 AP

WV2ZZZ7HZKH173174 X

VOLKSWAGEN, VW

7HC

GCXFA308X0

NNFD7B7011GNVR24BF2R91A

KOMBI

VOLKSWAGEN-VW

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Mehrzweckfahrzeug

715/2007*2018/1832DG

EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I

Diesel

0002 36DG 1968

2	P2	110/3250	1	181				
4904-5006		1904						
1950-1990		1967	-	-				
	100		-					
223	3080		3080					
1610	1575		-					
1610	1575		-					
72	2812		68					
2500	750	90	-					
215/65 R16C 106/104T								
215/65 R16C 106/104T								
-								
Gelb		1						
e1*2001/116*0220*54								
22.05.2019	A	FM876584						
Mietfahrzeug								

F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+50 H.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK 1.ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.2.9.AUSN.VO.2.STVO*HÖHE BIS 2298*MW.AHK LT.EG

YG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 16.09.2019**TAXIVORBEREITUNG

M.ALARMANLAGE GEM.§25 DORRAPT***





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Motorhaube (Delle)



- Motorhaube (Delle)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Verformung, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)




- Schweller links (Rost)



- Schweller links (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Schweller rechts (Rost)



- Heckklappe (Rost)



- Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Nicht vorhanden)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Kratzer)