CarOnSale

Mazda CX-60 Homura 2WD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 21*** · Fahrzeug aufgenommen am 13.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
02/2023	24.706km	200 PS	Diesel	Automatikgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-60 Homura 2WD [DE - SUV5 3.3 e-SKYACTIV-D 200 M-Hybrid EU6d, Homura 2WD, 2022 - 2024]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKH0CFX01116086	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 24.706km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 200 PS (147 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 3.283 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
02/2023	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 129g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	80 µm	Beifahrertür	90 µm
Kotflügel vorne links	60 µm	Kotflügel vorne rechts	80 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	60 µm
Seitenteil hinten links	80 µm	Seitenteil hinten rechts	70 µm
Motorhaube	60 µm	Heckklappe	70 µm
Dach	50 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Ambiente-Beleuchtung Dachhimmel
- Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
- Antriebsart: Heckantrieb
- Audiosystem: Radio mit USB-Schnittstelle
- Auspuffblende verchromt, schwarz
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Außenspiegel schwarz hochglänzend
- Blinkleuchten LED
- Dachhimmel grau
- Dachspoiler
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Easy-Entry / Easy-Exit Funktion
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Traktionskontrolle
- Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HBC)
- Fahrassistenz-System: Gesichtsfeldmonitor
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fahrwerkssystem: Fahrdynamikregelung Wankstabilisierung (Kinematic Posture Control, KPC)
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Frontgrill lackiert
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Automatic Speed Limiter, ASL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Head-up-Display Advanced
- Heckleuchten LED
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Kühlergrill im Wabendesign
- Kühlergrill Piano Black
- LED-Lichtsignatur
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Luftdüsen hinten
- Mild-Hybrid 147 kW (Motor 3,3 Ltr. - 147 kW Diesel)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Multi-Commander
- Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
- Nebelscheinwerfer
- Notrufsystem
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2870 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheibenwischerenteiser vorn
- Scheinwerfer LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Seitenairbag hinten
- Seitenairbag vorn

- Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Sitzheizung vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss hinten
- Original Fahrzeug Farbe: SONIC SILVER
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sitze vorn klimatisiert
- Smart Key
- Tagfahrlicht LED
- Zentralverriegelung
- Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite
- Sitzheizung hinten
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Touchscreen-Farbdisplay (12,3 Zoll)
- Zusatzheizer (PTC)

Sonderausstattung

- Driver Assist-Paket
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Metallic-Lackierung
- Innenspiegel rahmenlos
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Front (Front Cross Traffic Alert, FCTA)
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























mazda
PAINT:45P
MAZDA MOTOR CORPORATION



CarOnSale



Überprüfen Sie aus Sicherheitsgründen Ihre Umgebung.






Certificate of Conformity
for complete vehicles



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)