CarOnSale

Nissan Pathfinder 3.3 V6

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 28.10.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
05/2002	197.690km	220 PS	Autogas	Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Nissan	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Pathfinder 3.3 V6 [DE - SUV5 3.3, (Facelift)]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JN1VDWR50U0100136	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 197.690km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 220 PS (162 kW)
KRAFTSTOFF Autogas	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 3.498 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 3
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2002	FARBE Silber	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 310g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 13.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP

Winterreifen

FELGE

Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös	⚠ 3 mm Fremdkörper im Reifen, Ungleichmäßig abgefahren, Kratzer
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 6 mm Reifen porös, Kratzer, Kerben	⚠ 6 mm Reifen porös, Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	170 µm ⚠
Türe hinten links	210 µm ⚠	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	1995 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	370 µm ⚠	Heckklappe	130 µm
Dach	80 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Beide Funkfernbedienungen ohne Funktion; Kofferraumabdeckung fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

–

Sonderausstattung

–

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















NISSAN MOTOR CO.,LTD.JAPAN

CarOnSale


CarOnSale






ACCEL RES
CANCEL
COAST SET




SECURITY








MODE


CarOnSale



CarOnSale









HÄNDLERVERZEICHNIS
DEUTSCHLAND
NISSAN PATHFINDER




NISSAN GTI
PERSONENKRAFTWAGEN
GESCHLOSSEN
GRAU
BENZINFLÜSSIGGAS


HU TÜV NORD
TÜV NORD Mobilität



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetz)



- Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Reifen porös)



- Rad (Fremdkörper im Reifen, Ungleichmäßig abgefahren)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer, Kerben)




- Rad (Reifen porös)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Reifen porös)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Rost)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Lackschaden, Verformung, Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Dach (Delle)



- Dach (Lackschaden)



- Rücklicht (links) (Riss/Bruch, Undicht)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer, Riss/Bruch, Undicht)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Unsachgemäß instand gesetz, Riss/Bruch, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



- Schweller links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Schweller rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Rost)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Verformung, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten links (Rost, Unsachgemäß instand gesetz)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Unsachgemäß instand gesetz, Spaltmaße ungenau)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)



- Innenraum (Kratzer)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)



- Innenraum (Riss/Bruch, Verschleiß)