CarOnSale

BMW 530e

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 08.10.2026



07/2022	154.069km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 530e	KATEGORIE Kombi
FIN WBA11CG010CL14471	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 154.069km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 154.068km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 44g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 1.9l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	90 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	95 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	90 µm	Türe hinten rechts	115 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	125 µm
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	95 µm
Dach	125 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Aktive Motorhaube
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Getränkehalter vorn und hinten
- Hybrid 215 kW (Motor 2,0 Ltr. - 135 kW)
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Mittelarmlehne hinten
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Concierge Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chrome-Line Exterieur
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Fineline
- Instrumententafel Sensatec
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Luftfederung Hinterachse
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota mit Farbnaht
- Start-Stop-Knopf
- Wegfahrsperre
- Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Armauflage vorn
- Blinkleuchten LED
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Luxury Line
- Nebelschlussleuchte(n)
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung Servotronic
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Service-System: Remote Services
- Licht- und Regensensor

- Original Fahrzeug Farbe: TANSANITBLAU

Sonderausstattung

- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Panoramadach (Glas)
- Dachreling schwarz
- Sitzheizung vorn
- Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Business-Paket
- HiFi-Lautsprechersystem
- Lenkrad heizbar
- Parkassistent-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Rückfahrkamera
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Dachreling eloxiert
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Exklusiv-Leder Nappa mit Farbnaht
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Scheinwerfer Laserlicht
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBA11C6010CL14471


CarOnSale






SET




Nicht allein auf Kamerabild verlassen.

















RES
CANCEL
LIM
SET
MODE


Service Historie
OK Service:
Am 16.09.2026, bei 154068 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
Am 14.09.2026, bei 154068 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
Am 12.01.2026, bei 126071 km
Service Partner: BMW 00863
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsbeläge hinten
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt




BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung




Stadt Osnabrück
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Lackschaden)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)