
CarOnSale

Volkswagen Polo Life

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 98*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



07/2023	121.498km	LEISTUNG 80 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	Unbekannt

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo Life [DE - LimS5 1.0 EU6d, Life, (Facelift) 2021 - 2024]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAWZPU072879	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 121.498km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 07/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 121.487km	LETZTER SERVICE AM 09/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2023	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER Unbekannt
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 131g/km (WLTP) 106g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.8l/100km (WLTP) 4.6l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
3 mm	3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
6 mm	6 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	115 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	130 µm	Seitenteil hinten rechts	115 µm
Motorhaube	110 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	140 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Fahrzeug is Foliert

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Funkschlüssel / Handsender (2)
- Gepäckraumbeleuchtung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Karosserie: 5-türig
- Leseleuchten vorn und hinten
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer und Endbeschlagstraffer, höhenverstellbar
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar, mit Ablagefach
- Notrufsystem
- Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Seitenairbag vorn mit Center-Airbag und Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Heckleuchten LED
- Getriebe 5-Gang
- Ablagetasche an Vordersitzlehnen
- Ausstattung Life
- Bordbuch Halterung unter Fahrersitz
- Fußmatten Textil
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,0 Ltr. - 59 kW
- Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Life
- Stoßfänger Life
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung rechts
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
- Zentralverriegelung
- Scheinwerfer LED
- Servolenkung
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff, grau
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Verbandkasten und Warndreieck
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung und Lichtsensor
- Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Antriebsart: Frontantrieb


Sonderausstattung

- Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)
- Lendenwirbelstützen vorn
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschw.-Begrenzer
- Digital Cockpit PRO (Instrumentenanzeige digital)
- Sonderlackierung Pure-White uni
- App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)
- Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
- Lautsprecher (6)
- Verglasung hinten abgedunkelt (75%)
- Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WVWZZZAWZPU072879

CarOnSale


CarOnSale

















Abmeldung

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Windschutzscheibe (Steinschlag)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)