CarOnSale

Volkswagen Polo

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 36*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
10/2007	168.200km	80 PS	Benzin	Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Polo	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZ9NZ8Y067884	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 168.200km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 80 PS (59 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.390 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 91.825km	LETZTER SERVICE AM 11/2019	EMISSIONSKLASSE Euro 4
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
10/2007	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
6 mm	6 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	110 µm
Türe hinten links	115 µm	Türe hinten rechts	105 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	165 µm ⚠	Heckklappe	280 µm ⚠
Dach	165 µm ⚠		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Zweimassenschwungrad: klappern;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Dachantenne
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Lautsprecher (4)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Doppeltonhorn
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 1,4 Ltr. - 59 kW 16V
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: SILBERBIRD
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Audiosystem RCD 200 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Bremsassistent
- Einparkhilfe hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Lenkrad (Leder)
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sondermodell Tour
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























VOLKSWAGEN AG
WVWZZZ9NZ8Y067884
1580 kg
2580 kg
1 - 830 kg
2 - 800 kg
Typ 9N


CarOnSale

CarOnSale



AS
B/F
TRE
BAS
FM
AM
CD
TP
Climatic
AC






91825
Uwe Hochhaus



13.10.16
51435
34398
Fuldaer Straße 8 & 11


01.04.2015
63527


24.03.14
37828


13.05.13
31824


22.03.12
25934


17.08.11
131.2
51466


20.01.2010
12529


18.11.2008
5435




19.10.2007 0603 AKC00018.3
M1 AB
WAWZZZ9NZBY067884 9
VOLKSWAGEN, VW
9N
ABSBUDX01
FM5FM52T0881N1X0GG
POLO
VOLKSWAGEN-VW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Schräghecklimousine
70/220/EWG*2006/96B/EG
EURO 4
Benzin
0001 0462 01390
02 01 0059/05000 175
03916 - 04012 - - 1650
1452 - 1482 - - 001088
00050
0150 001580 001580
00830 00800
00830 00800
078 03750 072
01000 0560 005
165/70 R14 81T
165/70 R14 81T
grau 7
e1*2001/116*0174*21
25.05.2007 K FW368490
F.1/F.2:+50 U. 7.2/8.2:+30 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1200 B
8% STEIG.*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.2580KG*WW.AHK LT.
3TG*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Scheinwerfer (links) (Anderer Schaden): Rissig



- Motorhaube (Rost)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)



- Heckklappe (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)