Zustandsbericht II









Vorgang	
Ihr Auftrag vom	20.10.2025
Besichtigungsdatum	28.10.2025

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
		Fahrzeugident.-Nr.	**WBA21GW090CV10610**
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	**Farbton / Lackart**	Grau / Metallic
Hersteller	BMW	**Nächste HU**	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	520 d xDrive M Sport	**Laufleistung abgelesen**	25.720 km
Erstulassung	30.04.2025	**Emissionsklasse**	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	**Anzahl Besitzer**	1
Motorart	Hybridantrieb / Diesel / Elektro	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 145 KW
Dauerleistung		**Max. Leistung**	
Ladestecker		**Batteriekapazität**	

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R19 102H	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R19 102H	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R19 102H	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	245/45R19 102H	7 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓	Batterie ist betriebsbereit		Nebenschlüssel ist zentral eingelagert
✗	Serviceheft vorhanden		
✗	Probefahrt durchgeführt.		
Erster Kundendienst noch nicht fällig.			

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Alarmanlage	Ambiente-Beleuchtung
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: xDrive (Allrad)	Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel-Paket (erweitert)	Bremsassistent
Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachhimmel Anthrazit	Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	Fahrassistenz-System: Post-Crash-System (PC-iBrake)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fußmatten Velours
Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	Getriebe Automatik - mit Steptronic und Schaltwippen (8-Stufen)
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Aluminium Rhombicle
Karosserie: 5-türig	Kopf-Airbag-System hinten
Kopf-Airbag-System vorn	Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	LM-Felgen
M Sport	Mild-Hybrid 145 kW (Motor 2,0 Ltr. - 145 kW Diesel)
Personalisierungssystem (BMW My Modes)	Personalisierungssystem (Personal eSIM)
Reifendruck-Kontrollsystem	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung	Seitenairbag vorn
Service-System: ConnectedDrive Services	Service-System: Gesetzlicher Notruf
Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	Sportsitze vorn
Warndreieck	Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
Comfort-Paket	Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
Sitzheizung vorn + hinten	Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
Aktive Sitzbelüftung vorn	Exterieurumfänge Iconic Glow
Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)	Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
Innenausstattung: Interieurleisten M Dunkel-Silber / Carbon Fibre mit Silberfäden hochglänzend	Innovations-Paket
Parkassistent-Paket Plus	Fahrassistenz-System: Park-Assistent
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite	Service-System: Remote 3D View
Rückfahrkamera	Surround-Kamerasystem (Surround View)
Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Sonderausstattung

BMW Live Cockpit Professional	Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
Head-up-Display Full Color	Audio-Navigationssystem
Service-System: Augmented Reality für Navigation	Innenraumkamera
Fahrassistenz-System: BMW Natural Interactive	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad heizbar	Metallic-Lackierung
Panoramadach (Glas)	Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Veganza perforiert (Schwarz mit Steppung)
Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)	Sound-System Harman-Kardon
Sport-Fahrwerk (M-Technic)	Heckklappenbetätigung automatisch
Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	Travel und Comfort System

Wertbeeinflussende Faktoren

Front

Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur

Dach

Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 19, Bild 20)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28)

Reifen, Felgen, Radkappen

LM-Rad vorne rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 21, Bild 22)

Ohne Zuordnung

Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 29.10.2025

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 8



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10




Bild 11

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 12



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14



Bild 15

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 16



Bild 17

Fotoanlage



Bild 18



Bild 19 Dach, beschädigt, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 20 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 21 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage




Bild 22 LM-Rad, vorne rechts, verkratzt, ersetzen




Bild 23 Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage




Bild 24 Tür hinten rechts eingedellt und verkratzt, Smartrepair



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage




Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 27 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage




Bild 28 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair