CAR ON SALE

COS Check

+49 30 311 96 400
info@caronsale.de
www.caronsale.com



Audi A6 Avant

EZ 04/2014 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 242.326km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 92*
Fahrzeug aufgenommen am: 18.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	**Typ/Verkaufsbezeichnung** A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI EU5, quattro, 2011 - 2014]		
Kategorie Kombi	**FIN** WAUZZZ4G6EN147231	**Kennzeichen** -	**Laufleistung laut Tacho** 242.326km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	**Polster** Teilleder	**Leistung** 245 PS (180 KW)	**Kraftstoff** Diesel
Anzahl Schlüssel 1	**Serviceheft** Nein	**Scheckheftgepflegt** Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	**Bordmappe** liegt vor	**Letzter Service** -	**Letzter Service am** -
Emissionsklasse Euro 5b	**Sitze** 5	**Türen** 4/5	**Getriebe-Typ** Automatikgetriebe
EZ 04/2014	**Farbe** Grau	**Gesamtzahl der bekannten Halter** 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	**CoC Dokumente vorhanden** Ja	**Land der letzten Zulassung** Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		**CO2-Emissionen** 156g/km (NEFZ)	**Kraftstoffverbrauch** 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
(5 mm)	(5 mm)	(1 mm)	(1 mm)

Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	180
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	300
Motorhaube	250	Heckklappe	110
Dach	120		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Anhängerkupplung fährt nicht aus

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse rostig: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Bremsassistent
- Dachreling (Aluminium)
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Gepäcknetz an Vordersitzlehne
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer

- Nebelscheinwerfer integriert
- Raucher-Paket
- Reifen-Reparaturkit
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: DAYTONAGRAU



Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus
- Außenspiegel elektr. klappbar, mit Abblendautomatik
- Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Komfort-Klimaautomatik 4-Zonen
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Radioempfang digital (DAB)
- Rückfahrkamera
- Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel)
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Daytonagrau Perleffekt
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Sportsitze vorn
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Sport-Fahrwerk S-line
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Servoschliessung für Kofferraumdeckel
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















V8 TDI




Langzeitspeicher









Speicher
Radio DAB
Band
ANTENNE BAYERN
Pop
BAYERN 1 Franken
Pop
BAYERN 1 Nby/Opf
Pop
BAYERN 1 Obb
Pop
Bayern 2
Kultur
BAYERN 3
Pop
Funktionen
Einstellungen
TMC
8:53


AUDI AG
WAUZZZ4G6EN147231






Grafik
Fahrweg kontrollieren!
Einstellungen


Info
250 km
395 m
Zielführung
Einstellungen
TMC
8:53


OFF
21.0 °C 20.5
AUTO


OPEN
Audi multimedia
OFF
AUTO
21.0 °C 20.5
AUTO
A/C
OFF







SET
SPEED
OFF
CANCEL
ON
RESUME




Audi drive select
Bordbuch
efficiency
comfort
auto
dynamic
individual
Car Systeme
Set individual
TMC
8:54


Car
Bordbuch
Car Standheizung
Standheizung einschalten
Timer 1: Mi 19.08. 5:40
Timer 2: Mi 19.08. 0:00
Timer 3: Mi 19.08. 0:00
Timer programmieren
Status
nicht
aktiv
Car Systeme
Set individual
TMC
8:54












HI
28.0
AUTO
OFF
AUTO


















30.04.2014 0588 ARP 00058 8
M1 AC
WAUZZZ4G6EN147231 8
AUDI
4G
ACDUDQ1
QD7B5027R4G72S57MJEM2

A6 AVANT
AUDI
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
KOMBILIMOUSINE
715/2007*630/2012J
EURO5;J;PI/CI: M, N1 I
DIESEL
0002 35J0 02967

02 02 0180 / 04000 243
04926 - 05049 1874 - -
1426 - 1492 01885 - -
00085
0156 002420 002420
01235 01330
01235 01330
71 02375 71
02000 0750 005
225/55 R17 97Y
225/55 R17 97Y

GRAU 7
e1*2007/46*0436*14
06.12.2013 K XB139680

F.1/F.2:+80.U. 7.2/8.2:+80.B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2100.B
S.8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:4500
KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 30.04.201
*





Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Diese Bescheinigung ersetzt die Fahrzeug-zu-Bescheinigung


30.04.2014

20.09.2017

XB139680

AUDI
4G
ACZLDGD1
WAUZZZ4GXBN147231
A8 AVANT
AUDI
DNM
AFP000958 8
WAUZZZ4GXBN147231
M1
AC
FZ.Z.FERS.BEF.&.B.SPL
KOMBILIMOUSINE
GRAU
7
22967
3165/5420
DIESEL
13052
51*20013AF0A0MT14
06.12.2013

VERBLEIB DER BISHERIGEN ZULASSUNGSBESCHEINIGUNG/DES BISHERIGEN
TAUFSCHEINS
NFL EH640196
U.ENTWERTET UND EINGEZOGEN/AUSGEHÄNDIGT



AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Audi

Vollständige Fahrzeugart

Das Unterzeichnete Prüfamt Ingolstadt bescheinigt, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke: Audi

0.2.1 Handelsbezeichnung: A8 Avant

0.4 Fahrzeugklasse: M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: AUDI AG I/39, 85045 Ingolstadt

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart des vorgeschriebenen Schildes: Fuß- getrieb im Kofferraum, a. a. im Motorraum, wie am Photo s. A, b oder C


Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: im Motorraum, in der Nähe des rechten Federbeindoms

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WAUZZZ4G6BN147231

mit dem in der am 2013-12-06 erteilten Genehmigung mit 2007/46/EG/0679 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt

Das Fahrzeug kann zur Schaffung eines Teilnetzes am Zulassungsverfahren in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr und in denen rechtliche Einheitlichkeit für das Gesamtbetriebserlaubnisverfahren verwendet werden, ohne weitere Typengenehmigungen zugelassen werden.

Ingolstadt, den 2014-04-16



1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4	25.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	243
3.	Anzahl der Antriebsachsen:	2	30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1614 / 1610
	Lage der Antriebsachsen:	Achse 1/2	35.	Reifen / Radkombination:	
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	Vorder-/Hinterachsget		Achse 1:	325/30 R19 87Y / 8Jx19 ET39
		F.- Kardanwelle		Achse 2:	235/35 R19 87Y / 8Jx19 ET39
4.	Radstand [mm]:	2921	36.	Anhängen Einrichtung:	nicht vorhanden
4.1.	Achsabstand [mm]:	2921	38.	Code des Aufbaus:	AC
5.	Länge [mm]:	4905	40.	Farbe des Fahrzeugs:	GRAU
6.	Breite [mm]:	1874	41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / 2 links, 2 rechts
7.	Höhe [mm]:	1426	42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1865	42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	2041	42.2.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen		46.	Geräuschpegel	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in betriebsfertigem Zustand [kg]:	2420		Standgeräusch [dB(A) bei min^{-1}]:	71.00 / 2375
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1235 / 1330		Fahrgeräusch [dB(A)]:	71.00
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	4500	47.	Abgasnorm [Euro]:	EURO 5 J
18.	Technisch zulässige max. Anhängelast bei Befestigung eines		48.	Abgasverhalten:	715/2007*630/2012J
19.1.	Deichselanhängerlast [kg]:	-----		1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder 6) / WHSC (Euro VI)	
19.3.	Zentralachsanhängerlast [kg]:	2000		CO [mg/km] / [mg/kWh]:	350.8 ----- -----
19.4.	ungebremsten Anhängers [kg]:	750		THC [mg/km] / [mg/kWh]:	----- ----- -----
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	85		NMHC [mg/km]:	----- ----- -----
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:	AUDI AG		NO_x [mg/km] / [mg/kWh]:	139.9 ----- -----
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	CDU		THC + NO_x [mg/km]:	167.7 ----- -----
22.	Arbeitsverfahren:	Selbstzündung/ 4-Takt		NH_3 [ppm]:	----- ----- -----
23.	Reiner Elektroantrieb:	nein		Partikelmasse [mg/km] / [mg/kWh]:	0.35 ----- -----
23.1.	Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug:	nein		Partikelzahl [#/km] / [#/kWh]:	0.09 ----- -----
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	6; V-förmig		Exponent Partikelzahl:	11 -- --
25.	Hubraum [cm^3]:	2967		2.2. Prüfverfahren: WHTC (Euro VI)	
26.	Kraftstoff:	Diesel		CO [mg/kWh]:	----- ----- -----
26.1.	Fahrzeug mit Einstoffbetrieb / Fzg. mit Zweistoffbetrieb / Treibstoff-Fzg. / Dualfuel-Fzg.:	Fzg. mit Einstoffbetrieb		THC [mg/kWh]:	----- ----- -----
27.	Nennleistung [kW bei min^{-1}]:	180.00 / 4000		NMHC [mg/kWh]:	----- ----- -----
	Maximale Nennbauartneigung (Elektromotor) [kW]:	-----		CH_4 [mg/kWh]:	----- ----- -----
				NO_x [mg/kWh]:	----- ----- -----
				NH_3 [ppm]:	----- ----- -----
				Partikelmasse [mg/kWh]:	----- ----- -----
				Partikelzahl [#/kWh]:	----- ----- -----
				Exponent Partikelzahl:	-- -- --
			50.1.	Rauch [m^{-1}]:	0.500



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)