CarOnSale

# Ford Focus Vignale

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 18*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2019 | 54.381km | LEISTUNG<br>182 PS | KRAFTSTOFF<br>Benzin | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe | 2 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Focus Vignale [DE - Kb5 1.5 EcoBoost EU6d-T, Vignale S/S, 2018 - 2021] | KATEGORIE<br>Kombi |
| FIN<br>WF0PXXGCHPKU53798 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>54.381km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>12/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Leder | LEISTUNG<br>182 PS (134 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nein | HUBRAUM<br>1.496 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 6d-Temp |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Automatikgetriebe |
| 12/2019 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>2 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Ja | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>149g/km (WLTP) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>6.6l/100km (WLTP) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz**

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (18 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer, Riss/Bruch | ⚠ 5 mm<br>Kerben, Kratzer |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| ⚠ 5 mm<br>Kratzer, Kerben | ✓ 5 mm |

## Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | **150 µm** | Beifahrertür | **150 µm** |
| Kotflügel vorne links | **135 µm** | Kotflügel vorne rechts | **130 µm** |
| Türe hinten links | **150 µm** | Türe hinten rechts | **125 µm** |
| Seitenteil hinten links | **140 µm** | Seitenteil hinten rechts | **140 µm** |
| Motorhaube | **150 µm** | Heckklappe | **150 µm** |
| Dach | - | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antischlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Einstiegschienen mit Modell-Schriftzug
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
- Farbdisplay für Bordcomputer
- Fußmatten Premium
- Head-up-Display
- Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
- Komfort-Paket
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Motor 1,5 Ltr. - 134 kW EcoBoost KAT
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schaltpunktanzeige
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Premium
- Start/Stop-Anlage
- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Audiobedienung am Lenkrad
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Farbdisplay (8 Zoll)
- Mittelarmlehne hinten
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Ambiente-Beleuchtung (Multicolor-LED)
- Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Lenkrad mit Schaltwippen
- My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zylinderabschaltung
- 6 Lautsprecher
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Kindersicherung elektrisch
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bord-/Verbrauchscomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Post-Collision-System
- Family-Paket
- FordPass Connect inkl. eCall
- Getriebe Automatik - Typ: 8F24 (8-Stufen)
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Servolenkung elektrisch
- Sportsitze vorn
- Tagfahrlicht LED
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Radioempfang digital (DAB)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf

- Lenkrad mit Schaltwippen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Gurtstraffer
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- KeyFree-System
- Power KeyFree-Startfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- Innenausstattung: Leder
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
- Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC

## ★ Sonderausstattung

- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Design-Paket 4
- Easy-Parking-Plus-Paket
- Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Lackierung Magnetic-Grau Metallic
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Reserverad als Notrad
- Sound-System Bang & Olufsen Play
- Technologie-Paket 2
- Winter-Paket
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion
- Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Heckleuchten LED
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent Plus, Ein- und Auspark-Funktion und teilautomatisierter Fahrzeugführung
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)
- Rückfahrkamera mit Split View
- KeyFree-System
- Power KeyFree-Startfunktion
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Subwoofer
- Sound-System Premium (10 Lautsprecher)
- Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Frontscheibe heizbar
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
- Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)
- Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
- Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot
- Frontscheibe heizbar
- Sitzheizung vorn
- Lenkrad heizbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos























CarOnSale


27.0°
12:19 6°
Suchen
Auto
Menü
Audio
Telefon
Navigation
Mobile Apps
Einstellungen

Aus Sicherheitsgründen Umfeld beachten

Arbeiten ausgeführt am/bei km:
12.1.26
Nächster Service am/bei km:
12.1.28
Allzeit Gute Fahrt
wünscht Ihnen:
Ford
Autohaus Dangel GmbH



B&O











2x




Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service
Krüll Motor Company






18.12.19 B566 BQH000715
M1 AC
WF0PXXGCHPKU53798 9
FORD
DEH
Y1DA1PX
51CBE6AQLAY
Focus
FORD (D)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2018/1832DG
EURO6;WLTP;DG:PI/CI; M, N1
Benzin
0001 36DG 1496
ww.AHK 1t,EGTG*
2 01 134 /6000 218
4667-4788 1825-1844
1474-1545 1445-1581
- 90 -
149 1980 1980
1000 1020 -
1000 1020 -
72 3750 66
1500 720 5 -
GRAU 7/-
e13*2007/46*1911*06
19.11.19 K FR759700



## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)




- Rad (Kerben, Kratzer, Riss/Bruch)




- Rad (Kerben, Kratzer)




- Rad (Kratzer, Kerben)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)




- Heckklappe (Delle)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)