CarOnSale

Volvo XC90 Inscription Edition Recharge Plug-In Hybrid AWD

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 78*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2022	138.770km	310 PS	Benzin-Hybrid	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volvo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG XC90 Inscription Edition Recharge Plug-In Hybrid AWD [DE - SUV5 T8 Twin Engine AWD PHEV EU6d, Inscription Edition, (Facelift) 2021 - 2]	KATEGORIE Geländewagen
FIN YV1LFH5UDN1845042	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 138.770km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 310 PS (228 kW)
KRAFTSTOFF Benzin-Hybrid · PHEV (Plug-in-Hybrid)	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 1.969 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 111.668km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 7	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN Unbekannt	KRAFTSTOFFVERBRAUCH Unbekannt

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (22 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm Kerben, Kratzer	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm Kerben, Kratzer

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm

Reifenschäden: Kratzet

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**120 µm**	Beifahrertür	**130 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**110 µm**
Türe hinten links	**120 µm**	Türe hinten rechts	**130 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**120 µm**
Motorhaube	**100 µm**	Heckklappe	**140 µm**
Dach	**130 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Tirefit abgelaufen - erneuern, Kotflügelverbreiterung VL - verschürft - SR, Felge VR - verschürft - SR, Bremse vorne und hinten neuwertig, Felge HR - verschürft - SR, Tür HR - Delle - GS, Seitenwand rechts - Delle - GS, Felge HL - verschürft - SR, Tür VL - DElle - GS, Reifen verschlissen - 4x erneuern

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Applikationen an den Seitenfenstern Chrom
- Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Beinauflage elektr. verstellbar, Sitze vorn
- Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung
- Dachreling Aluminium-Optik
- Digitale Instrumentierung 12,3"-Display
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektromotor 65 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: City-Safety-System (Autonomer Notbrems-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Connected Safety
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Assistent
- Fahrassistenz-System: IntelliSafe Surround
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeits-Warner (Driver-Alert-Control, DAC)
- Fahrassistenz-System: Run-off Road Protection
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (Oncoming Lane Mitigation)
- Fahrassistenz-System: Straßenrand-Erkennung (Road Edge Detection)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Heckspoiler
- Hybrid 335 kW (Motor 2,0 Ltr. - 228 kW)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Echtholz Linear Walnut
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Keyless Drive
- Keyless-Start
- Klimaanlage im Fond
- Klimaautomatik 4-Zonen
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten elektr. umklappbar
- Ladekabel (4,5 m) mit Schukostecker (Mode 2)
- Ladekantenschutz (Aluminium)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar (4-Wege)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenkradheizung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Licht-Paket
- Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Memoryfunktion für Sitz vorn rechts
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter
- Modellpflege
- Navigationssystem Sensus
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Parkassistent-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radstand 2984 mm
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitz geteilt
- Rücksitzbank 3-teilig
- Rücksitzlehnen klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schalt-/Wählhebelgriff Kristallglas
- Scheibenwischer mit Regensensor

- Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sitzheizung vorn
- Start/Stop-Anlage
- Subwoofer
- USB-Anschlüsse (2) im Fond
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (Blind Spot Informations System, BLIS)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Seitenairbag vorn
- Sicherheitsgurte vorn und hinten höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Fahrassistenz-System: Stauassistent (Stop & Go)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Rückfahrkamera
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Stoßfänger vorn mit Chrom-Applikationen
- Textilfussmatten
- Volvo ON CALL
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Road Sign Information, RSI)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKA)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System)
- Ambiente-Beleuchtung
- Original Fahrzeug Farbe: THUNDER GREY

★ Sonderausstattung

- Anhängerkupplung semi-elektrisch
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Metallic-Lackierung
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Sportsitze Wolltextil (Tailored Wool)
- Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
- Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft)
- Rückfahrkamera mit 360° Surround View
- Sitzheizung hinten
- Subwoofer
- Head-up-Display
- Kindersitz integriert (2.Sitzreihe mitte)
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sonderlackierung Thunder Grau-Metallic
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN SWEDEN

CarOnSale

CarOnSale

















VOLVO CAR CORPORATION
MADE IN SWEDEN

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)



- Innenraum (Verschmutzung, Diverse Schäden)