CarOnSale

BMW 650 i xDrive

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 46*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



06/2018	181.304km	LEISTUNG 449 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 650 i xDrive [DE - Cp4 650 i EU6, xDrive, (Facelift) 2015 - 2018]	KATEGORIE Coupé
FIN WBA6D61090D990183	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 181.304km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 449 PS (330 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Scheckheft lückenhaft	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 173.165km	LETZTER SERVICE AM 03/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 4	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 219g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 9.4l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 5 mm Kratzer	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	100 µm
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	160 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	140 µm
Motorhaube	100 µm	Heckklappe	-
Dach	160 µm ⚠		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen
Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aktive Kopfstützen
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten Weiß
- Fahrdynamik-Control
- Getränkehalter
- Innenlicht-Paket
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar, mit Memory
- Nichtraucher-Paket
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Sport-Auspuffanlage
- Armauflage vorn
- Sitzheizung vorn
- Audiosystem BMW Professional (Radio / DVD-Laufwerk MP3-fähig)
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Ambiente-Beleuchtung
- BMW-Online: Online-Plattform
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Heckscheibe mit Antenne
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Fensterheber elektrisch
- Licht- und Regensensor
- Sport-Auspuffanlage M
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer LED
- Servolenkung Servotronic
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten LED
- Check-Control-System
- Fußmatten Velours
- HiFi-Lautsprechersystem
- Karosserie: 4-türig
- Motor 4,4 Ltr. - 330 kW V8 32V
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Audio-Navigationssystem Professional
- DVD-Laufwerk
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Bremsassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Kopf-Airbag-System hinten
- Start-Stop-Knopf
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Antriebsart: xDrive (Allrad)

Sonderausstattung

- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Hexagon
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Wärme-Komfort-Paket
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (EDC / VDC)
- Blinkleuchten LED
- Fahrdynamik-Control
- Innovations-Paket
- Lenkrad heizbar
- Sport-Paket M / M-Technic
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Metallic-Lackierung
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt, BMW Individual)
- Lenkrad (Sport/Leder M-Technic) mit Multifunktion
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Rückfahrkamera
- Adaptives Kurvenlicht
- Tagfahrlicht LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrdynamik-System (Wankstabilisierung Dynamic-Drive)
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Raucher-Paket
- Surround-View-Paket
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe und Seitenscheiben elektr.
- Innenausstattung: BMW Individual Voll-Leder
- Sitzheizung hinten
- Alarmanlage
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Standheizung
- Nebelscheinwerfer LED
- Adaptive Drive Fahrwerk

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















WBA6D610900990183







NBT 11:53
2000 km










BMW AG
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
EC-CERTIFICATE OF CONFORMITY
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
EG - CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
EF-TYPEATTEST
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

(7) Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel
(8) Nächste HU
März 2028
Prüfplakette
zugeteilt
SÜD


15.06.2018 0005 BJJ00039 0
M1 AA
WBA8D81090D990183 4
BMW
6C
6D61
6A25000G
650i XDRIVE
BAYER.MOT.WERKE-BMW
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Limousine
715/2007*136/2014W
EURO6.W.PI/C2; M. N1 I
Benzin
0001 36W0 4395
7.2/8.2: +45 b.Anhängebetrieb *ww.AHK II.EGTG *
2 2 330/5500 250
5007 1894
1392 2015
75
219 2550 2550
1250 1340
1250 1340
85 3750 72
1600 750 5
245/45 R18 96Y
245/45 R18 96Y
Schwarz 8
e1*2007/46*0562*12
07.06.2017 K EX887043

Landratsamt
Kfz.-Zulassung
87321 Feuchtwin

Bühner

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Steinschlag, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)




- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Dach (Steinschlag, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)