CarOnSale

Alfa Romeo Spider

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 84*** · Fahrzeug aufgenommen am 16.10.2026



02/1991	147.914km	LEISTUNG 120 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	4

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Alfa Romeo	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Spider	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZAR11500006010506	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 147.914km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 02/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 120 PS (88 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 1.962 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/1991	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 4
IMPORTFAHRZEUG Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN	KRAFTSTOFFVERBRAUCH

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 6 mm	⚠ 6 mm Kerben

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	340 µm ⚠	Beifahrertür	1130 µm ⚠
Kotflügel vorne links	480 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	340 µm ⚠
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	830 µm ⚠	Seitenteil hinten rechts	660 µm ⚠
Motorhaube	800 µm ⚠	Heckklappe	380 µm ⚠
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

-

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























ALFA LANCIA S.P.A.






pininfarina

SPIDER 2.0







Spider
Alfa Romeo
BETRIEBSANLEITUNG UND WARTUNG













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau)




- Schweller links (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Spaltmaße ungenau)



- Kotflügel vorne links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Riss/Bruch)