CarOnSale

BMW xDrive 18 d Advantage

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 81*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
03/2021	195.226km	150 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG xDrive 18 d Advantage [AT - SUV5 xDrive 18d EU6d, Advantage, (Facelift) 2020 - 2022]	KATEGORIE Geländewagen
FIN WBA31AD0005T03662	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 195.226km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 150 PS (110 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.995 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 181.151km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
03/2021	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 149g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	⚠ 3 mm Kerben
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 3 mm	✓ 3 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 6 mm	✓ 6 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

Reifenschäden: Kerben

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	100 µm
Türe hinten links	110 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	130 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Außenspiegel Wagenfarbe
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckgepäckträger Vorbereitung
- Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheinwerfer LED
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitze hinten mechanisch verstellbar
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Service-System: Remote Services
- Außenspiegel mit Projektionsfunktion
- Fußraumbeleuchtung hinten
- Original Fahrzeug Farbe: MINERALGRAU METALLIC
- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bordcomputer
- Dachreling schwarz
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Laderaumboden faltbar
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Radstand 2670 mm
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Service-System: Concierge Services
- Ambiente-Beleuchtung
- Leseleuchten vorn
- Advantage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden variabel
- Modellpflege
- NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance)
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid
- Ski-/Snowboardtasche
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Leseleuchten hinten

Sonderausstattung

- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Nebelscheinwerfer LED
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Außenspiegel-Paket
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Raucher-Paket
- Sportsitze vorn
- Spiegel-Paket
- Navigationssystem: Navigation (USB)
- HiFi-Lautsprechersystem
- Kraftstofftank: vergrößert
- Metallic-Lackierung
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Österreich-Paket
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
WBA31AD0005T03662
2190 kg
3990 kg
1- 1115 kg
2- 1110 kg












Service Historie
OK Datum: 25.08.2025 Service: 00000 BMW
Kilometer: 148.353 km
OK Datum: 02.04.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 173.717 km
OK Datum: 07.05.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 178.051 km
OK Datum: 02.06.2026 Service: 00000 BMW
Kilometer: 181.151 km



BMW AG
EG-Übereinstimmungsbescheinigung





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



- Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Rücklicht (rechts) (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)