



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde:	
Berichtsnummer:	
Amtl. Kennzeichen:	

Fahrzeugdaten

BMW 3 Touring 320 d xDrive M Sport

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**WBA31FZ060FU35468**	Laufleistung abgelesen:	**43250 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**18.12.2024 / 2024**	Besichtigungsdatum/-ort:	**28.10.2026 Weinsberg**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
KBA-Nr. (HSN/ TSN):	**0005//CTZ**	Kraftstoff / Emissionsklasse:	**Diesel / Hybrid / Euro 6**
Getriebe Art:	**Automatik**	Navi.-Datenträger:	**-**
Hubraum / Leistung:	**1995 ccm / 140 kW (190 PS)**	Antriebsart:	**Allrad**
Lackfarbe:	**SKYSCRAPER GRAU METALLIC**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Nächste HU / AU:	**12.2027 / 12.2027**	Polster Art:	**Stoff/Alcantara**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**
Fahrzeug verkehrssicher:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Besichtigungsbedingung:	**0**		

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

DIPL.-ING. (FH) BERND HÜSGES · KREFELDERSTRASSE 297 · 47877 WILLICH
Sachverständiger DIN EN ISO/IEC 17024:2012 validiert Kfz-Wesen / Kfz-Schaden und Unfallrekonstruktion
IMSA - VALID
Reg. Nr.: 01908112300KFZ SV
Gültig bis: 09. Nov. 2026

Mobility Pass
QUALITÄTSMANAGEMENT
ISO 9001
Hüsges Gruppe

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium glanzpoliert**
1. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R18/95Y 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R18/95Y 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R18/95Y 5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Bridgestone**	**225/45/R18/95Y 5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	
Ersatzrad:	**Tirefit**	
Zustand Ersatzrad:	**-**	

Nicht montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Winterreifen**	**Aluminium Original**
1. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Goodyear**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Goodyear**	**225/50/R17/98H 5.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**verkehrssicher**	

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Alarmanlage
- Antriebsart xDrive (Allrad)
- Außenausstattung Shadow-Line Hochglanz
- Außenspiegel Wagenfarbe
  Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung)
  Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
- Fahrassistenz-System Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getriebe Sport-Automatic - mit Steptronic (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattungs-Paket Connected Professional
  Service-System: Remote Services
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
  Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: BMW Intelligent Personal Assistant, BMW Curved Display
- Bremsassistent
- Dachhimmel Anthrazit
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System Aufmerksamkeits-Assistent
- Fernentriegelung Heckklappe
- Fußraumbeleuchtung vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung Interieurleisten Alu Rhombicle mit

- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten klappbar
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Modellpflege (2)
- Parkbremse elektrisch
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
- Seitenairbag hinten
- Servolenkung Servotronic
- Sitzheizung vorn
- Sport-Fahrwerk (M-Technic)
- Sportsitze vorn
- Variable Sportlenkung
- Widescreen Display

Akzentleiste
- Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- LM-Felgen
- Mild-Hybrid 140 kW (Motor 2,0 Ltr. - 140 kW Diesel)
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Personalisierungssystem (Personal eSIM)
- Rußpartikelfilter
- Scheinwerfer LED
  Tagfahrlicht LED, Blinkleuchten LED
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung Alcantara / Sensatec-Kombination
- Spiegel-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts, Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sportdifferential
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
  Frontscheibe (Ausführung: Klimakomfort)

Sonderausstattung

- Comfort-Paket
- Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- HiFi-Lautsprechersystem Harman-Kardon
- Verglasung Akustikglas
- Fahrassistenz-System Driving Assistant Professional
- Gepäckraum-Paket
- M Sport Pro Paket
- Panoramadach (Glas)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Sitzlehnenbreitenverstellung vorn
- Sonnenschutzverglasung
- Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere

Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

	Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Farbtonunterschiede aufgrund unterschiedlicher bei der Produktion verwendeten Werkstoffe, wie Kunststoff, Aluminium, Stahl, sind als Stand der Technik zu bezeichnen und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

Unfallschadenprüfung

Lackschichtendickenmessung:	**Innerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	**-** -
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	✔ Eingeschränkt geprüft	**Motorlauf:**	✔ In Ordnung

Durchgeführte Technikprüfung

Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Dabei traten keine akustischen und visuellen Mängel auf.
Hinweis:	*

Schäden

	Bauteil	Schaden
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren
2.	Tür Vorne - Rechts	1 Delle
3.	Frontgrill Oben	Gebrauchsspuren
4.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren
5.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle

6.	Motorhaube	Steinschlag
7.	Windschutzscheibe	Steinschlag



	Bauteil	**Schaden**
8.	Scheinwerfer Halogen - Rechts	Gebrauchsspuren
9.	Scheinwerfer Halogen - Links	Gebrauchsspuren
10.	Innenraum	Gebrauchsspuren

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Der Sachverständige weist darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer) und dadurch kein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht.

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Hinten rechts




Kofferraum




Kombiinstrument



Kilometerstand



Tankdeckel



Felgen


Felgen


Felgen


Felgen


Motorraum



Serviceheft



Sonstiges




Sonstiges



Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges


Sonstiges



Getriebe


Innenraum hinten


Ansicht Vorne


Ansicht Hinten


Ansicht Links


Ansicht Rechts



Fahrerseite + Lenkrad + Mittelkonsole



Fahrersitz



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren




1. Stoßfänger Hinten

Gebrauchsspuren



2. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



2. Tür Vorne - Rechts

1 Delle



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



3. Frontgrill Oben

Gebrauchsspuren



4. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren




4. Stoßfänger Vorne

Gebrauchsspuren



5. Seitenwand - Hinten - Links

1 Delle



5. Seitenwand - Hinten - Links

1 Delle



6. Motorhaube

Steinschlag



6. Motorhaube

Steinschlag



6. Motorhaube

Steinschlag



7. Windschutzscheibe

Steinschlag



8. Scheinwerfer Halogen - Rechts

Gebrauchsspuren



9. Scheinwerfer Halogen - Links

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren



10. Innenraum

Gebrauchsspuren