CarOnSale

Mazda CX-5 Sports-Line AWD

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 48*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.03.2026



07/2015	190.864km	LEISTUNG 175 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mazda	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D EU6, Sports-Line AWD, (Facelift) 2015 - 2017]	KATEGORIE Geländewagen
FIN JMZKEN92600427964	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 190.864km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 175 PS (129 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 1	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Unbekannt	HUBRAUM 2.191 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
07/2015	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 138g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.2l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm Kratzer	⚠ 3 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	120 µm
Kotflügel vorne links	230 µm ⚠	Kotflügel vorne rechts	200 µm ⚠
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	100 µm
Seitenteil hinten links	110 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	130 µm	Heckklappe	110 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	• Keine Auffälligkeiten;
Batterie	• Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	• Keine Auffälligkeiten;
Differential	• Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	• Andere: Ölkontrollleuchte leuchtet,;
Klimaanlage	• Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	• Bremse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	• Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	• Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem mit 9 Lautsprecher
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Colorverglasung
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckspoiler
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Internetbasierende Dienste
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
- Log-in-System
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Mittelarmlehne hinten
- Modellpflege
- Motor 2,2 Ltr. - 129 kW Turbodiesel KAT
- Multi-Commander
- Multi-Info-Display
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer LED
- Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
- Original Fahrzeug Farbe: JET BLACK
- Parkbremse elektrisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Radstand 2700 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rückfahrkamera
- Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)
- Seitenairbag vorn
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar
- Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
- Sound-System BOSE
- Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (i-Stop)
- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Black
- Sitze vorn elektr. verstellbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















CAR ON SALE















MAZDA MOTOR CORPORATION
JMZKEN926004279
2110kg
1125kg
1085kg


Bitte prüfen Sie die Umgebung auf Sicherheit




CAR ON SALE





CAR ON SALE




Navigation
2:17




(7) Ergebnis: Ohne Mängel | HU-Plakette: Zugeteilt | (8) Nächste Untersuchung spätestens bis: 10/2026

(9) Verantwortliche Person: Tobias Obering (00136201)
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Stempel und Unterschrift 1. Exemplar

(10) Sonstige Angaben:

Hinweise:
501 - Vorderachse-Achskörper/Aufhängung/Gabel: Querlenker/Metrilenker Gummilagerung begrenzende Rissbildung

Messwerte Betriebsbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Vorgabe Bremskraft (daN)	Brems. Anf.	Entspr. Pedalkraft (N)	Achsanteil (%)	Vorgabe Achsanteil (%)
1	251	233	7.2	484	237	29	48	66.6283	52.5
2	183	161	1.1	354	136	50	83	30.3717	17.8

Messwerte Feststellbremse

Achse	Links	Rechts	Diff. (%)	Sum. (daN)	Blockiert
1	275	257	3.9	532	Nein


Abstr. FBA: 20 %

Angaben zur UMA: Datum der Prüfung: 30.10.2024, Kontroll-/Nachweis: NW-7-12-1350-63

Ergänzungsformblatt - bedeutet nicht zum vorsteuerabzug

Prüfungsentgelt in Euro:
vorgaben nach Nr.1 Anl.VIIIa StVZO
vergütung gem. Nr.6.4. der Anl.VIIIb StVZO
Gesamt

Seite 1 von 1


16.07.2015 7118 AGD00016
VX1 AC
JMZKEN92600427964 4
MAZDA
1H
N92
60E
MAZDA CX-5
MAZDA (J)
PC,2-PERS,BEF,B, 6 SPL
KOMBILIMOUSINE
715/2007*136/2014W
EURO6,W,P/C/I, M, N1 I
DIESEL
0002 36W0 2191
0,1/ 2100 BIS 8% STEIG,*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZU
R.EMISSIONSKLASSE: 06.07.2015*

2 2 129/4500 207
4540-4555 1840-1840
1670-1710 1686-1688
88 -
136 2110 211Ω
1125 1085 -
1125 1085 -
75 2375 69
2000 750 5
225/65R17 102V
225/65R17 102V
SCHWARZ 9
E1*2001/116*0448*23
17.02.2015 K FZ077255



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch, Verformung)



- Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)



- Fahrertür (Lackschaden, Delle)




- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten links (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Dach (Delle)



- Dach (Delle)



- Rücklicht (rechts) (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



- Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Schweller rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)



- Heckklappe (Delle)



- Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschmutzung)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)