CarOnSale

Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 35*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



04/2021	124.230km	LEISTUNG 330 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG GLC 400 d 4MATIC	KATEGORIE Geländewagen
FIN W1N2533231F961054	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 124.230km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 330 PS (243 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 2.925 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 116.994km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
04/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 167g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

2. Satz

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Reifenschäden: Beschädigt

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	130 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	110 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	130 µm	Türe hinten rechts	120 µm
Seitenteil hinten links	120 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	90 µm	Heckklappe	120 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Infotainment-System: Remote Online
- Karosserie: 5-türig
- Motor 2,9 Ltr. - 243 kW CDI KAT
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Styling-Paket (AMG / Exterieur)
- Vorrüstung Digitales Radio
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- CD-Laufwerk
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Start/Stop-Anlage
- Harnstofftank (AdBlue), vergrößert
- Antriebsart: Allradantrieb
- Sport-Fahrwerk
- Chrom-Paket
- Digitales Instrumenten-Display
- Fußmatten Velours
- Infotainment-System: Remote Service (Plus)
- Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect
- Original Fahrzeug Farbe: POLARWEISS
- Seitenscheiben vorn Akustikglas
- Touchpad (Mittelkonsole)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Rückfahrkamera
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Rußpartikelfilter
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumlicht-Paket
- Modellpflege mit Code
- Radstand 2873 mm
- Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
- Vorrüstung Dachträgersystem
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Audiosystem Audio 20 (mit Farbdisplay)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Keyless Go Startanlage
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Scheinwerfer LED High Performance
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sport Direktlenkung

Sonderausstattung

- AMG-Line Interieur
- Ambiente-Beleuchtung
- Ausstattungs-Paket: Business
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Digitales Instrumenten-Display
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Fahrassistenz-Paket High-End
- Fahrassistenz-Paket Plus
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Infotainment-Paket Advanced
- Infotainment-Paket High-End
- Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz
- Innenausstattung: Zierteile Aluminium
- Innenhimmel schwarz
- Komfort-Paket
- Konnektivität-Paket
- Konnektivität-Paket
- Kraftstofftank: vergrößert
- Licht-Paket Advanced
- Night-Paket
- PRE-SAFE-System
- Park-Paket Advanced
- Park-Paket High-End
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitz-Komfort-Paket
- Smartphone integriert
- Smartphone integriert
- Spiegel-Paket
- Trittbretter seitlich (Aluminium)
- Uni-Lackierung Polar-Weiß
- Unterfahrschutz (Schwarz)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Heckdeckel öffnen + schliessen automatisch (Hands-Free-Access-System)
- Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico / Dinamica
- Sitzheizung vorn
- Sportsitze vorn
- Media-Display
- Media-Display
- Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation
- Abstandsregeltempomat Distronic Plus mit Lenk-Assistent
- Autonomer Bremseingriff
- Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
- Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Kamerasystem 360 Grad
- Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
- Keyless-Go-Paket
- Park-Paket mit 360° Kamera
- Rückfahrkamera
- Tempomat mit Abstandsregelung / Distronic Plus
- Scheinwerfer LED High Performance

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























MERCEDES-BENZ AG
W1N2533231F
2585 kg
5185 kg
1245 kg
1340 kg



STOP







Mercedes-Benz Kundencenter








Mercedes-Benz
EG-Übereinstimmungsbescheinigung
1 von 2
012780007
0726080
GC579934


15.04.2021
WIN2533231F961054
Mercedes-Benz
204 X
R823T1
C2AA151A
GLC 400 d 4MATIC
Mercedes-Benz
Fz.z.Pers.bef.b. 6 Spl.
Schrägheckl imousine
715/2007*2018/1832AP
EURO6;WLTE;AP;P1/C1; M, N1 I
Diesel
0002
P.4: 3600-4200*F.1/2.2:+100 b.Anh.Betr.*1.2/8.2:+100 b
.Anh.Betr.*Stufe FM 5 ab Tag Elektrik *Z2 ist bei werks
seitig montiert.AHK u.ESP m.spez.fahrtm.Stabi.Syst.f.
Anh.Betr.f.Tempo 100 km/h gem.5.Aend.V.z.9.Ausn.VO.z.
StVO ausgestattet*

Mai 2005
ZBI 2545


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)



- Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Diverse Schäden)