CarOnSale

Audi TT Roadster

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 47*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



08/2016	99.889km	LEISTUNG 179 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG TT Roadster [DE - Ca2 1.8 TFSI EU6, 2015 - 2018]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN TRUZZZFV2H1005474	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 99.889km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Alcantara	LEISTUNG 179 PS (132 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.798 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 50.070km	LETZTER SERVICE AM 08/2020	EMISSIONSKLASSE Other
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2016	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 142g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.1l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 4 mm Kratzer	✓ 4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**100 µm**
Kotflügel vorne links	**90 µm**	Kotflügel vorne rechts	**90 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**90 µm**
Motorhaube	**110 µm**	Heckklappe	**110 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TFSI
- Nichtraucher-Paket
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sportsitze vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Fensterheber elektrisch
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 2-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Reifenkontroll-Anzeige
- Servolenkung elektro-mechanisch
- Start/Stop-Anlage
- Wärmeschutzverglasung (Dämmglas)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 6-Gang
- Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Nebelschlussleuchte integriert
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Tagfahrlicht LED
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Audi music interface
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Klavierlack, schwarz
- Innenausstattung: Erweiterte Aluminium-Optik
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion plus
- Licht-Paket
- Metallic-Lackierung
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Sitzbezug / Polsterung: Alcantara/Leder
- Sitzheizung vorn
- Wagenheber
- USB-Schnittstelle Audi exclusive
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Licht- und Regensensor
- Mittelkonsole vorn Leder
- MMI Touch (Touchscreen)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















CarOnSale

CarOnSale

Datum & Uhrzeit
10:19
Donnerstag
22.10.2026





TRUZZZFV2H1005474

CarOnSale

















GA648420

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kratzer)



- Fahrertür (Delle)



- Fahrertür (Delle, Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Cabrioverdeck (Verschleiß)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Riss/Bruch)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)