
CarOnSale

Volkswagen up!

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 30*** · Fahrzeug aufgenommen am 11.11.2026



12/2021	68.034km	LEISTUNG 65 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Volkswagen	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG up!	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WVWZZZAAZND013137	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 68.034km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 65 PS (48 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 43.061km	LETZTER SERVICE AM 01/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 4	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
12/2021	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 98g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.3l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Stahl (14 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✕ 1 mm	✕ 1 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**125 µm**	Beifahrertür	**125 µm**
Kotflügel vorne links	**115 µm**	Kotflügel vorne rechts	**135 µm**
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**135 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	**125 µm**	Heckklappe	-
Dach	**110 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Audiosystem Composition Phone (Bluetooth, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachhimmel Stoff, grau
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Heckscheibenwischer
- Innenspiegel abblendbar
- Kopfstützen hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Motor 1,0 Ltr. - 48 kW
- Original Fahrzeug Farbe: Pure White
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Scheinwerfer Halogen H4
- Smartphone Halterung maps+more Dockingstation
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)
- Multimedia-Schnittstelle USB
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Reifenkontroll-Anzeige
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Chrom-Paket (1)
- Drehzahlmesser
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Handschuhfach mit Klappe
- Innenausstattung: Dekor Black Cube
- Karosserie: 2-türig
- Lautsprecher (2)
- Mobile Online Dienste VW Connect
- Nebelschlussleuchte
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Türgriffe innen verchromt
- Fensterheber elektrisch vorn
- Rücksitzlehne geteilt
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Klimaanlage
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Chromeinfassung Klimabedienung
- Einstiegshilfe Easy-Entry mit Memoryfunktion
- Gepäckraumbeleuchtung
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- Lenkrad (3 Speichen)
- Modellpflege (2)
- Nichtraucher-Paket
- Radvollabdeckungen / Radzierblenden
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Fusion
- Stoßfänger lackiert
- Verbandkasten und Warndreieck
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Multifunktionsanzeige Plus
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Stabilisator vorn
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






























WVWZZZAAZND013137


CarOnSale


CarOnSale







02.12.2021	0603	CMX000245	02	01	0048/05250	163	
M1	AB		03600 - -		1643 - -		
WVWZZZAAZND013137	7		1484 - -		000991--		
VOLKSWAGEN, VW			-		-		
AA			0115	001330	1330		
ABDSGC			00710	00650	-		
FM5FM5CF0114BIVR2N1SVW1C14M			00710	00650	-		
			076	03750	068		
UP!			-		4	-	
VOLKSWAGEN-VW			165/70 R14 81T				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81T				
Schrägheckklimousine			-				
715/2007*2018/1832AF			weiß		0		
EURO6;WLTP;AF;PI/CI; M, N1 I			e13*2007/46*1167*33				
Benzin			12.05.2021	K	GF372519		
0001	36AF	00999	-				
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.12.2021*							

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller links (Delle, Kratzer)



- Schweller rechts (Verformung)



- Schweller rechts (Verformung)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Delle, Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)