CarOnSale

Audi A4 Avant

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 73*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
01/2019	114.899km	190 PS	Diesel	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A4 Avant [DE - Kb5 40 2.0 TDI EU6d-T, sport, 2018 - 2019]	KATEGORIE Kombi
FIN WAUZZZF41KA015919	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 114.899km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2028 / Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 190 PS (140 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 107.536km	LETZTER SERVICE AM 04/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
01/2019	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 150g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 5.7l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz

Montiert

REIFENTYP Sommerreifen	
FELGE Leichtmetall (18 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 5 mm	✓ 5 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 6 mm	✓ 6 mm

2. Satz

REIFENTYP Winterreifen	
FELGE Leichtmetall (17 Zoll)	

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 2 mm	⚠ 2 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	140 µm	Beifahrertür	135 µm
Kotflügel vorne links	140 µm	Kotflügel vorne rechts	135 µm
Türe hinten links	135 µm	Türe hinten rechts	140 µm
Seitenteil hinten links	135 µm	Seitenteil hinten rechts	135 µm
Motorhaube	135 µm	Heckklappe	125 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Modellbezeichnung mit neuer Leistungskennzeichnung
- Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff System
- Sitze vorn manuell einstellbar
- Standard-Fahrwerk
- Wendeladeboden (Ladeboden)
- Dachkantenspoiler
- Dachreling eloxiert
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Sportsitze vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Reifenkontroll-Anzeige
- Seitenairbag vorn
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Tagfahrlicht LED
- Rußpartikelfilter
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Audi Drive Select
- Servolenkung elektro-mechanisch

Sonderausstattung

- Ablage- und Gepäckraum-Paket
- Assistenz-Paket Tour
- Ausstattungs-Paket: S line Selection
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Licht-Paket
- Schwellerleisten Sport-Design
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Fixierset für Schienensystem im Gepäckraum
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist)
- Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige
- Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Heckklappenentriegelung inkl. (öffnen + schliessen)
- Scheinwerfer LED
- Ambiente-Beleuchtung
- Audi Smartphone Interface
- Ausstattungs-Paket: Technology Selection
- Exterieur-Paket S line
- Kraftstofftank: 54 Ltr.
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung
- Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box)
- Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front
- Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Rückfahrkamera
- Harnstofftank (SCR): 24 Ltr.
- Assistenz-Paket Stadt
- Audi connect (Internetbasierende Dienste)
- Dachhimmel Stoff, schwarz
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus
- Reserverad als Notrad
- Wagenheber
- Frontscheibe Klimakomfort / Akustikglas, heizbar
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















AUDI AG
WAUZZZF41KA015919

CarOnSale

CarOnSale













12:21
Fahrweg kontrollieren!


Betriebsanleitung

AUDI
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Nächste HU
fällig in
Stadt Pforzheim
Amt für öffentliche Ordnung
Kfz-Zulassungsbehörde

22.01.2019 0588 BFV005402
M1 AC
WAUZZZF41KA015919 1
AUDI
B8
A2DETAF1
FD7FD7CK006RT071E1BS57CPBEM1
A4 AVANT
AUDI
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*2017/1347AG
EURO6;WLTP;AG;PI/CI; M, N1 I
Diesel
0002 36AG 1968
7.2/8.2:+80 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1900 BIS 8% STEIG.*TSCHN.ZU
L.GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION:3860KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.01.2019*
2 1 140/3800 231
4738 - 4856 1842 - -
1393 - 1458 1605 - -
- 80 -
150 2160 2160
1100 1155 -
1109 1155 -
66 2375 68
1700 750 5 -
245/40 R18 93Y
245/40 R18 93Y
GRAU - T -
e1*2001/116*0430*55
18.10.2018 K FC046192

KD743218
AUDI AG

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten links (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Türe hinten rechts (Delle)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



- Innenraum (Verschleiß, Kratzer)