CarOnSale

Opel Insignia GSi 4x4

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 87*** · Fahrzeug aufgenommen am 02.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
06/2018	95.148km	260 PS	Benzin	Automatikgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Opel	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Insignia GSi 4x4 [DE - Kb5 2.0 Turbo 4x4 EU6, GSi, 2017 - 2018]	KATEGORIE Kombi
FIN W0VZX8GC0J1149009	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 95.148km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN - / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 260 PS (191 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 94.151km	LETZTER SERVICE AM 06/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2018	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 199g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 8.7l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 4 mm Kerben, Kratzer	⚠ 4 mm Kerben, Kratzer

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	**100 µm**	Beifahrertür	**105 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**95 µm**
Türe hinten links	**105 µm**	Türe hinten rechts	**115 µm**
Seitenteil hinten links	**90 µm**	Seitenteil hinten rechts	**105 µm**
Motorhaube	**120 µm**	Heckklappe	**85 µm**
Dach	**95 µm**		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Allradantrieb zuschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsanlage: Brembo
- Bremsassistent
- Dach, Design-Ausführung (Chrom)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachhimmel schwarz
- Dachreling silber
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrwerk FlexRide Premium
- Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Feststellbremse elektrisch
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Frontkamera
- Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
- Heckklappenöffnung elektrisch
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
- Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line
- Lenkrad heizbar
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 191 kW 16V SIDI Turbo
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- Nebelscheinwerfer
- Pedale Aluminium
- Reifendruckwarner
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Sicht-Paket
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
- Voll-LED (IntelliLux)
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Farbdisplay (4,2 Zoll)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Fahrwerk FlexRide Sport
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Luftfeuchtesensor
- Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Abbiegelicht
- Original Fahrzeug Farbe: Onyx Schwarz

Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Diebstahl-Warnanlage
- Diebstahlschutz für Räder (Felgenschloss)
- Flexx-Paket (Flex-Organizer)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Head-up-Display
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innovations-Paket 2
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- OnStar SOS Service
- Panorama-Schiebedach elektrisch
- Schließ-/Startsystem Keyless Open
- Seitenairbag hinten
- Sound-System BOSE
- Sportsitze vorn OPC Performance
- Standheizung mit systemintegrierter Aktivierung
- Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Technologie-Paket Park & Go Premium
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent inkl. autom. Einparken
- Rückfahrkamera
- Kamerasystem 360°
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze
- Sitzheizung vorn
- Sitzheizung hinten
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz
- Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)
- Sitzverstellung vorn rechts elektr. (8-fach)
- Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
- Sitz vorn links mit Massagefunktion
- Sitzbelüftung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























CarOnSale


CarOnSale




AGR






Servicebestätigung
Servicebestätigung
Die Arbeiten sind mit ja oder nein zu dokumentieren







Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Stoßstange vorne (Lackschaden, Verformung)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Motorhaube (Kratzer, Lackschaden)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Rad (Kerben, Kratzer)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Fahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Beifahrertür (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten links (Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



- Dach (Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)